

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	B01S05	SEDA NEGRA TRENZADA 7/0 AE/ 6.5 mm 3/8c 45cm	UNIDAD	36243	36243	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
81	BBRAUN	C02P11	POLIDIOXANONA 1 x 70mm 1/2c 244cm - MATERIAL SUTURA REABSORBIBLE-	UNIDAD	15795	21000	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
81	BBRAUN	C02S01	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	UNIDAD	5720	5200	NO CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA AGUJA EN CUANTO A PENETRACION, HEBRA SE ROMPE., EN RODILLA NO FUNCIONA			

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Técnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	C02S01	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	UNIDAD	5000	5200	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	C02S01	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	UNIDAD	5100	5200	CUMPLE		98		
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	C02S01	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	UNIDAD	4645	5200	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
81	BBRAUN	C02S02	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	UNIDAD	5720	5500	NO CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA AGUJA EN CUANTO A PENETRACION, HEBRA SE ROMPE., EN RODILLA NO FUNCIONA			
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	C02S02	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	UNIDAD	5000	5500	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	C02S02	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	UNIDAD	5400	5500	CUMPLE		93		
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	C02S02	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	UNIDAD	4544	5500	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
81	BBRAUN	C02S03	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	UNIDAD	5720	5400	NO CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA AGUJA EN CUANTO A PENETRACION, HEBRA SE ROMPE., EN RODILLA NO FUNCIONA			
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	C02S03	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	UNIDAD	5000	5400	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	C02S03	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	UNIDAD	5200	5400	CUMPLE		96		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	C02S03	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	UNIDAD	4140	5400	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
81	BBRAUN	C02S04	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	UNIDAD	5720	5800	NO CUMPLE	LOS AGUJEROS DE ENTRADA SON MUY GRANDES, SE DIFICULTA EL ARRATE EN LA HEBRA			
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	C02S04	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	UNIDAD	4750	5800	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	C02S04	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	UNIDAD	5700	5800	CUMPLE		83		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	C02S04	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	UNIDAD	3849	5800	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
81	BBRAUN	C02S05	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	UNIDAD	5720	5800	NO CUMPLE	AGUJA PENETRACIÓN, HEBRA SE REVIENTA, NO HAY RESISTENCIA			
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	C02S05	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	UNIDAD	4750	5800	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	C02S05	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	UNIDAD	5700	5800	CUMPLE		83		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	C02S05	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	UNIDAD	4064	5800	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
81	BBRAUN	C02S06	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x70 cm	UNIDAD	5720	5800	NO CUMPLE	Se observa diferencias respecto a aguja, perforacion insuficiente, ofreceminima resistencia al corte			
88	FUND CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	C02S06	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x70 cm	UNIDAD	5000	5800	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	C02S06	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x70 cm	UNIDAD	5700	5800	CUMPLE		88		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Técnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	C02S06	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x70 cm	UNIDAD	3994	5800	NO CUMPLE	DIFICIENCIA EN AGUJA REFERENTE A PENETRACION Y ARRASTRE, DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE			
81	BBRAUN	C02S07	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 7/0 AE 6.5mm 3/8 c x 45 cm	UNIDAD	36180	43016	NO CUMPLE	LOS AGUJEROS DE ENTRADA SON MUY GRANDES, SE DIFICULTA EL ARRATE EN LA HEBRA			
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	C02S07	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 7/0 AE 6.5mm 3/8 c x 45 cm	UNIDAD	43016	43016	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	CT10241052	CATGUT CROMADO 0 AR 65 mm / 1/2 C * 70cm		6433	7148	CUMPLE		63		

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION ECONOMICA  
GRUPO 12 SUTURAS MANUALES

No Proveedor	Nombre proveedor	codigo producto	Nombre Producto	Descripción Técnica	Valor Total Unitario	valor referencia	Calificacion Tecnica	Observacion	PUNTAJE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	CT10241052	CATGUT CROMADO 0 AR 65 mm / 1/2 C * 70cm		4080	7148	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AR 36mm 1/2 c 70cm		4200	4481	CUMPLE		76		
81	BBRAUN	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AR 36mm 1/2 c 70cm		4080	4481	CUMPLE		79		
99	BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AR 36mm 1/2 c 70cm		3204	4481	CUMPLE		100	ADJUDICADO	SE ADJUDICA
115	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AR 36mm 1/2 c 70cm		4080	4481	CUMPLE		79		
110	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AR 26mm		4200	4278	CUMPLE		67		