

**ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
EXISTENTES DE VULNERABILIDAD  
SÍSMICA ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE  
REFUERZO DE LAS INSTALACIONES DEL  
HOSPITAL INCLUYENDO EL  
PARQUEADERO, UBICADAS EN LA  
CARRERA 8 N° 0-55 SUR BOGOTÁ D.C., DE  
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD  
VIGENTE PERTINENTE**

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 312 DE 2012

**BLOQUE 3**

**Proyecto PCA No. 4653**

## INDICE

<b>1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>001</b>
2. ELABORACION DE MODELOS ESTRUCTURALES DE ESTRUCTURAS INICIALES	003
2.1. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS ETABS	006
2.2. DATOS DE ENTRADA	013
<b>3. INFORME DE LA VISITA DE INSPECCIÓN</b>	<b>022</b>
3.1. DESCRIPCION ESTRUCTURAL	023
3.2. CALIDAD Y ESTADO DE LA ESTRUCTURA	024
3.3. EXPLORACION DE COLUMNAS	025
3.4. EXPLORACION DE VIGAS	028
3.5. RESUMEN NUCLEOS DE CONCRETO	029
3.6. DATOS ELECTROMETRO	030
<b>4. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE</b>	<b>040</b>
4.1. AVALUO DE CARGAS	041
4.2. CENTROIDES	043
4.3. PARTICIPACION DE MASA	044
4.4. CORTANTES BASALES	045
4.5. PERIODO	046
4.6. ANÁLISIS SÍSMICO	047
4.7. CHEQUEO DE IRREGULARIDADES	049
4.8. CASOS DE CARGA	051
4.9. CHEQUEO DE DERIVAS	053
<b>5. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN</b>	<b>055</b>
5.1. INDICE SOBRE-ESFUERZO Y FLEXIBILIDAD COLUMNAS	057
5.2. INDICE SOBRE-ESFUERZO Y FLEXIBILIDAD VIGAS	069

**PARÁMETROS DE DISEÑO:**

**CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA:** Bloque 3

Localización: Carrera 8 entre calles 1 sur y 2 sur  
 Número de pisos elevados: 5  
 Número de pisos enterrados: 0  
 Uso de la edificación: Oficinas  
 Placa de Entrepisos: Placa Aligerada  
 Método de Análisis: Análisis Dinámico  
 Sistema Estructural: PÓRTICOS DE CONCRETO - DMO Ro = 5.0 (Según NSR-10)

Análisis Sísmico según Microzonificación Sísmica de Bogotá

Zona de Amenaza Sísmica: Intermedia  
 Caracterización Sísmica: Microzonificación Bogotá

**PIEDEMONTE B**

Aa= 0.15	Fa= 1.95	T <sub>C</sub> = 0.56
Av= 0.20	Fv= 1.70	T <sub>L</sub> = 3.00
Ao= 0.26		

Grupo de Uso: IV I = 1.5

**CARGAS:**

MUERTAS:

Acabados: 100 Kg/cm <sup>2</sup>	1.00 KN/m <sup>2</sup>
Muros Divisorios: 150 Kg/cm <sup>2</sup>	1.50 KN/m <sup>2</sup>

VIVAS:

Viva: 400 Kg/cm <sup>2</sup>	4.0 KN/m <sup>2</sup>
------------------------------	-----------------------



**MATERIALES:**

**CONCRETO:**

f'c = 200 Kg/cm<sup>2</sup> 20 MPa

ARMANDO PALOMINO I.  
MATRÍCULA PROFESIONAL # 7248 CND

**ACERO:**

fy = 4200 Kg/cm <sup>2</sup>	420 MPa	Para $\phi \geq 3/8"$
fy = 2400 Kg/cm <sup>2</sup>	240 MPa	Para $\phi = 1/4"$

**ESTUDIO DE SUELOS**

La cimentación sigue las recomendaciones de:

Estudio de Suelos No. AUS 3035  
 De la Firma: Alfonso Uribe S y Cia Ltda


**NORMAS Y REGLAMENTOS DE DISEÑO:**

Normas Colombiana de Diseño y Construcción Sismo-Resistente NSR-10  
 Microzonificación Sísmica de Bogotá

PCA, Proyectistas Civiles Asociados, es responsable únicamente por el diseño del sistema estructural. PCA certifica que el diseño ha seguido los parámetros definidos para el uso de la estructura y los códigos de diseño vigentes. Este diseño no deberá ser utilizado en otro proyecto, a menos que sea autorizado por PCA y el dueño del proyecto.

De acuerdo con nuestro conocimiento, los cálculos presentados, cumplen con los requisitos mínimos exigidos por las Normas Colombianas de Construcción Sismo-resistente,

### LOCALIZACIÓN BLOQUES EN PLANTA



# **CAPITULO 1**

## **RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN**

Se están llevando a cabo los estudios de evaluación y vulnerabilidad sísmica estructural, alternativas de solución y diseños detallados de refuerzo para las instalaciones del **Bloque 3** para el Hospital Universitario de la Samaritana.

El proceso de evaluación, diagnóstico y reforzamiento de las estructuras, seguirá lo ordenado por la **Ley 400 de 1.997** y sus **decreto reglamentario 926 de 2010** contenido en la **NSR-10**, la cual dedica el **capítulo A-10** a estudios estructurales sobre edificaciones construidas antes de la vigencia de la norma **NSR-10**.

La edificación objeto del presente estudio fue diseñada y construida antes de la entrada en vigencia de la última norma **NSR-10**.

Por las razones anteriores **El Hospital Universitario de la Samaritana** contrató con **PCA Proyectistas Civiles Asociados** el estudio de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de sus instalaciones.

El presente informe corresponde al “**Bloque 3**”, el cual se encuentra localizado en la carrera 8 entre calles 1 sur y 2 sur, en la ciudad de Bogotá. Su estructura principal se encuentra conformada por pórticos de concreto reforzado y placa aligerada con vigas descolgadas.

### **Parámetros de Análisis Sísmico:**

Método utilizado: Análisis Dinámico.

Espectro de diseño: Según el espectro de microzonificación sísmica de Bogotá el edificio se encuentra en la zona Piedemonte B.

Coeficiente de aceleración pico esperada (Aa): **0.15**

Coeficiente de Importancia (IV): **1.5**, Edificaciones Indispensables

Coeficiente de modificación de respuesta (Ro): 5.0

### **Materiales:**

Actual:

Concreto:  **$f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$**

Acero:  **$fy = 4200 \text{ kg/cm}^2$**

### **Normas:**

Se siguieron las recomendaciones dadas por las **Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-resistente (Ley 400 de 1.997, Decreto 926 de 2010)**. Para el análisis se utilizó el método del **Análisis Dinámico** y se cumplió con la deriva máxima recomendada, la cual establece un valor máximo del 1.0% la altura entre la placa. El método de diseño utilizado es el de la **Resistencia Última**. El análisis de la estructura se realizó utilizando el programa **ETABS® (MATRICIAL TRIDIMENSIONAL)**.

Adjunto a éste documento la siguiente información:

1. Informe índices de flexibilidad y vulnerabilidad (Fecha 02 de Marzo de 2005) – 104 Págs.,
2. Informe de Exploración Estructural (Noviembre de 2004) - 71 Págs.
3. Estudio de suelos (Noviembre 17 de 2004) – 60 Págs.
4. Planos de levantamiento arquitectónico (recibidos el 29 de Agosto de 2012).

## **CAPITULO 2**

### **ELABORACIÓN DE MODELOS ESTRUCTURALES DE LAS ESTRUCTURAS INICIALES**

La Norma NSR-10, promulgada por el **Decreto 926 de 2.010**, establece en su **Apéndice A-3** que la amenaza sísmica para **Bogotá** es Intermedia y los coeficientes para efectos de calcular las fuerzas sísmicas están dados por **Aa = 0.15**.

- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO, MODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ESTUDIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD.

Para estructuras existentes, el estudio de vulnerabilidad se refiere a la comprobación de si el comportamiento de la estructura es satisfactorio a la luz de las normas vigentes en el aspecto sísmico. Se seguirán en especial los lineamientos de la **NSR-10** es su **capítulo A-10**. Se tratará entonces de determinar cuáles son las zonas más vulnerables que puedan precipitar el colapso de la estructura ó de algunos de sus componentes.

Con toda la información obtenida tanto en los planos estructurales encontrados, como en los levantamientos y exploraciones adelantadas, se elaboró un modelo para la estructura actual, el cual se analizó para las fuerzas sísmicas Fs que el sismo de diseño impone en combinación con las fuerzas de gravedad mayoradas de acuerdo con las combinaciones de carga del **Título B de la NSR-10**.

Para estos análisis se utilizó el programa **ETABS®**, con el cual se llevó a cabo un análisis por el método de **ANÁLISIS DINÁMICO**. Con la información de las secciones originales de los elementos y sus refuerzos, se determinaron sus capacidades últimas tanto para los esfuerzos de corte como para los de flexión y flexo-compresión.

Con los resultados de las demandas obtenidas de los análisis de los modelos y las capacidades actuales calculadas en los elementos, se calcularon los **índices de sobre-esfuerzo** de los elementos y de las estructuras con el fin de determinar los puntos o zonas vulnerables a tener en cuenta en el reforzamiento


final. Así mismo se determinaron los **índices de flexibilidad** de los pisos y de las estructuras y finalmente los **índices de vulnerabilidad**.

- ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA Y DESCRIPCIÓN DE SU MANEJO POR MEDIO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.
- **Diafragmas:** Se revisó el sistema de entrepiso para clasificarlo como **diafragma rígido, o semi-rígido**, situación que se contempló en el análisis de los modelos estructurales.
- **Geometría:** De la exploración estructural se obtuvieron datos acerca del *espesor de las losas, dimensiones de elementos y de acabados* y de utilizarlos en el modelo estructural.
- **Análisis:** Para el análisis sísmico de la estructura se siguió el método **Dinámico Elástico** y se modeló la estructura como un sistema tridimensional con diafragma rígido.
- **Coeficiente de Importancia (IV):** Según las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente **NSR-10**, la edificación en estudio puede ser clasificada como **Grupo de Uso IV – Estructuras Indispensables**. Según la tabla A.2.5-1 de la NSR-10, le corresponde como **Grupo de Uso IV**, un **coeficiente de importancia I=1.5**.
- **Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía, R:** Este coeficiente indica el grado de capacidad de disipación de energía que posee una estructura ante un eventual movimiento sísmico. El valor del coeficiente de disipación de energía corresponde al coeficiente de disipación de energía básico  $R^*$ , multiplicado por los coeficientes de reducción de capacidad de disipación de energía por irregularidades en altura y en planta  $\alpha_a$  y  $\alpha_p$  respectivamente ( $R = R^* \alpha_a \alpha_p$ ). Para edificaciones existentes se debe definir un  $R^*$  de acuerdo con el sistema estructural del edificio y de los requisitos constructivos y de diseño que se hayan seguido en la construcción del edificio original. Dado que se trata de una estructura en zona de amenaza sísmica intermedia con una capacidad moderada de disipación de energía y una vez realizado un análisis cuantitativo de la posibilidad de desarrollar ductilidad en la edificación en estudio, se adoptó un  $R^*$  para el análisis de la estructura original de **5.0**.


- ♦ **Selección de la Resistencia de los Materiales para su uso en los Modelos Matemáticos de Análisis:** Para seleccionar la resistencia del concreto a usar en los modelos matemáticos de análisis teniendo en cuenta las resistencias individuales de cada uno de los núcleos extraídos y ensayados, se siguió el procedimiento establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente **NSR-10**. Se obtuvieron entonces, para la edificación objeto del estudio, concretos de  $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$  para columnas y vigas. El acero de refuerzo se tomó como de  $fy = 4200 \text{ kg/cm}^2$  para todos los elementos estructurales.

## 2.1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ETABS


### MODELO TRIDIMENSIONAL




## IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS




## IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PISO 2




## IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PISO 3




## IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PISO 4



## IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PISO 5



## IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CUBIERTA



















		SX	Spectra	0.1900
		SY	Spectra	0.6300
DC8	ADD	DEAD	Static	1.2000
		LIVE	Static	1.0000
		SX	Spectra	-0.1900
		SY	Spectra	0.6300
DC11	ADD	DEAD	Static	0.9000
		SX	Spectra	0.6400
		SY	Spectra	0.1900
DC12	ADD	DEAD	Static	0.9000
		SX	Spectra	0.6400
		SY	Spectra	-0.1900
DC15	ADD	DEAD	Static	0.9000
		SX	Spectra	0.1900
		SY	Spectra	0.6300
DC16	ADD	DEAD	Static	0.9000
		SX	Spectra	-0.1900
		SY	Spectra	0.6300
DV1	ADD	DEAD	Static	1.4000
DV2	ADD	DEAD	Static	1.2000
		LIVE	Static	1.6000
DV3	ADD	DEAD	Static	1.2000
		LIVE	Static	1.0000
		SX	Spectra	0.4200
		SY	Spectra	0.1300
DV4	ADD	DEAD	Static	1.2000
		LIVE	Static	1.0000
		SX	Spectra	0.4200
		SY	Spectra	-0.1300
DV7	ADD	DEAD	Static	1.2000
		LIVE	Static	1.0000
		SX	Spectra	0.1300
		SY	Spectra	0.4200
DV8	ADD	DEAD	Static	1.2000
		LIVE	Static	1.0000
		SX	Spectra	-0.1300
		SY	Spectra	0.4200
DV11	ADD	DEAD	Static	0.9000
		SX	Spectra	0.4200
		SY	Spectra	0.1300
DV12	ADD	DEAD	Static	0.9000
		SX	Spectra	0.4200
		SY	Spectra	-0.1300
DV15	ADD	DEAD	Static	0.9000
		SX	Spectra	0.1300
		SY	Spectra	0.4200
DV16	ADD	DEAD	Static	0.9000
		SX	Spectra	-0.1300
		SY	Spectra	0.4200

## **CAPITULO 3**

### **INFORME DE LA VISITA DE INSPECCIÓN**

De acuerdo con la información suministrada por *El Hospital Universitario de la Samaritana*, existen planos arquitectónicos dando un indicio de la configuración de la estructura. Se llevó a cabo un levantamiento estructural de las edificaciones, para verificar la veracidad de la información recopilada y para identificar de una manera más exacta el sistema estructural principal de las mismas tanto en planta como en altura, así como las propiedades de los materiales que las componen.

En el levantamiento estructural se adelantó una inspección detallada del estado de la estructura y de la construcción en general, el cual luego permitió calificar la calidad y el estado de la edificación. Para lo anterior, se realizaron exploraciones en algunos elementos típicos que permitieron determinar las dimensiones, el refuerzo tanto longitudinal como transversal y la calidad del concreto y del acero de refuerzo (Ver detalles de exploración estructural y registro fotográfico). En este trabajo se hicieron regatas perimetrales y longitudinales.

La calidad del concreto se evaluó para la edificación mediante el ensayo realizado a diferentes núcleos (Ver resultados de exploración estructural y registro fotográfico) que se extrajeron de diferentes columnas.

Para determinar la calidad del acero de la edificación, está se definió mediante la inspección visual en las regatas. Se terminó la exploración resanando nuevamente el elemento con un mortero de reparación de alta resistencia.

### 3.1. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL

PROYECTO: **EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑO DE REFUERZO  
ESTRUCTURAL Y DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**

Código: 4653  
Explorador Responsable: Ing. Cuper González Neira  
Fecha de Exploración: 24 de Octubre de 2004

PASO 1.

Conformación de Características Estructurales

Identificación del Sistema Estructural y Materiales:

Sentido 'x'	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentido 'y'	<input checked="" type="checkbox"/>
Pórticos de Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Pórticos de Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
Pórticos Metálicos	<input type="checkbox"/>	Pórticos Metálicos	<input type="checkbox"/>
Muros de Mampostería	<input type="checkbox"/>	Muros de Mampostería	<input type="checkbox"/>
Muros de Concreto	<input type="checkbox"/>	Muros de Concreto	<input type="checkbox"/>

Observaciones: Estructura conformada por pórticos en concreto reforzado y placa aligerada con caseton armadas en una sola dirección y vigas descolgadas

PASO 3.

Verificación de la Información con los Planos Existentes:

Lista de Chequeo de Información Verificada: ( En planos o esquemas reducidos )

Identificación de Ejes	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificación de Dimensiones de Ejes	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación de Columnas	<input checked="" type="checkbox"/>
Alturas de Entrepiso	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación de Vigas	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación de Entrepisos	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación de Cubiertas	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación de Niveles	<input checked="" type="checkbox"/>
Identificación de Muros Estructurales	<input checked="" type="checkbox"/>

PASO 4.

Exploración Particular de Elementos Estructurales:

Para Columnas:	Formato # 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Para Vigas:	Formato # 5	<input checked="" type="checkbox"/>

PASO 5.

Descripción de Calidad y Estado

Calidad de la Construcción	Formato # 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de la Construcción	Formato # 3	<input checked="" type="checkbox"/>

### 3.2. CALIDAD Y ESTADO DE LA ESTRUCTURA

PROYECTO: **EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑO DE REFUERZO  
ESTRUCTURAL Y DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**

Código: 4653  
Explorador Responsable: Ing. Cuper González Neira  
Fecha de Exploración: 24 de Octubre de 2004

#### CALIDAD DE LA ESTRUCTURA

Del Comportamiento Estructural Esperado:

Distribución de Masas  
Distribución de la Rigidez  
Diafragmas  
Año de Construcción  
Piso Débil - Piso Flexible

OK	NO
	X
	X
X	
	X

De la Calidad Aparente de los Materiales:

	Bueno	Regular	Malo
Concreto		X	
Acerro		X	
Mampostería		X	

#### ESTADO DE LA ESTRUCTURA

Fisuración en Columnas  
Fisuración en Vigas  
Carbonatación  
Evidencia de Asentamientos  
Reformas  
Mantenimiento

OK	NO
X	
X	
X	
	X
	X

Fuentes potenciales de Deterioro:

Calificación Preliminar de la Calidad de la Estructura: Bueno      Regular      Malo

X

Calificación Preliminar del Estado de la Estructura: Bueno      Regular      Malo

X

Observaciones Calidad de la Estructura:

La rigidez de la edificación no es suficiente para soportar las fuerzas sísmicas, según los límites señalados por la NSR-10.

Observaciones Estado de la Estructura:

En general la estructura se encuentra en condiciones regulares.

### 3.3 EXPLORACIÓN DE COLUMNAS

PROYECTO:

**EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑO DE REFUERZO  
ESTRUCTURAL Y DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**

Código:

4653

Explorador Responsable:

Ing. Cuper González Neira

Fecha de Exploración:

24 de Octubre de 2004

Identificación - Localización de Columna Explorada:

Intersección Ejes

**P - 21**

Descripción:

Altura Libre:

m

Nivel:

**2º PISO**

Fotografía de la Exploración



Sección Transversal e Identificación de Refuerzo:

Hierro:	3 Ø 5/8.
Flejes:	3/8.
Recubrimiento al Hierro	5 cms. Con pañete.
Recubrimiento al Fleje:	4 cms. Con pañete.
Pañete:	2 cms.
Carbonatación:	No
Núcleos:	No
Dimensiones:	0,50 x 730
Regata:	Si
Plano N°	

Exploración del Concreto:

38	34	36	28	44	34	22	34
36	36	30	38	36	38	34	42
36	36	36	40	34	34		

Observaciones:

**NO**

Identificación - Localización de Columna Explorada: Intersección Ejes **P'** - **21'**  
Descripción: Altura Libre:  m Nivel: **5º PISO**  
Fotografía de la Exploración



Sección Transversal e Identificación de Refuerzo:

Hierro:	6 Ø 5/8.
Flejes:	3/8 cada 0,20 cms.
Recubrimiento al Hierro	5 cms. Con pañete.
Recubrimiento al Fleje:	4 cms. Con pañete.
Pañete:	1 cms.
Carbonatación:	No
Núcleos:	2
Dimensiones:	0,30 x 0,40
Regata:	Si
Plano Nº	

Exploración del Concreto:

40	46	44	34	34	38	32	38
36	36	46	38	36	32	34	44
46	36	44	34	40	34	44	36

Observaciones:

**NUCLEOS 2**

Identificación - Localización de Columna Explorada: Intersección Ejes **0** - **20**

Descripción: Altura Libre:  m Nivel: **Sotano**

Fotografía de la Exploración



Sección Transversal e Identificación de Refuerzo:

Hierro:	4 Ø 3/4 corrugado
Flejes:	3/8 cada 20 cms
Recubrimiento al Hierro	5 1/2 cms. Sin pañete.
Recubrimiento al Fleje:	4 cms. Sin pañete
Pañete:	1 cms.
Carbonatación:	1 cms.
Núcleos:	2
Dimensiones:	,35 x ,35
Regata:	Si
Plano N°	

Exploración del Concreto:

36	34	34	30	34	34	32	30
34	36	36	38	38	32	30	34
28	38	34	36	28	32	28	30

Observaciones:

**NUCLEOS 2**

### 3.4 EXPLORACIÓN DE VIGAS

PROYECTO:

#### EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA, DISEÑO DE REFUERZO ESTRUCTURAL Y DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Código:

4653

Explorador Responsable:

Ing. Cuper González Neira

Fecha de Exploración:

24 de Octubre de 2004

Identificación - Localización de Viga Explorada:

A lo largo del Eje:

**M**

Entre Ejes

**17** - **18**


Descripción:

Longitud Libre:  m

Nivel:

**5**

Fotografía de la Exploración



Sección Transversal e Identificación de Refuerzo:

Calidad del Refuerzo Longitudinal:

Superior

**5 N° 4**

Liso  
Corrugado

Estríbos:

**Nº 3**

Inferior

**7 N° 5**

Liso  
Corrugado

Sección:

**40 x 40**

cm

Observaciones:

### 3.5. RESÚMEN NÚCLEOS DE CONCRETO

	Núcleo	Localización	Resistencia kg/cm <sup>2</sup>
SÓTANO	1	A-20	283
	2	A-20	231
	3	15-B	172
	4	15-B	186
	5	C-17	119
	6	C-17	112
	7	E2-20	261
	8	E2-20	366
COLUMNASÓTANO	9	J-2	231
	10	J-2	235
	11	Q-20	373
	12	Q-20	321
	13	K2-28	216
	14	K2-28	201
VIGA SÓTANO	15	BC-17	134
	16	BC-17	112
COLUMNAS 1er PISO	17	B-13	164
	18	B-13	131
	19	B-13	119
PL 1er P	20		246
COLUMNAS 1er PISO	21	J-12	433
	22	J-12	302
COLUMNAS 2do PISO	23	24-F	179
	24	24-F	205
COLUMNAS 3er PISO	25	N-24	142
	26	N-24	112
	27	I'-5	201
	28	I'-5	213
	29	N-5	134
	30	N-5	142
VIGA 3er PISO	31	J2-K7	145
	32	J2-K7	134
COLUMNAS 4to PISO	33	J'-24	183
	34	J'-24	131
COLUMNAS 5to PISO	35	2P-P'	246
	36	2P-P'	179
COLUMNAS EDIFICIO C	37	E-7	239
	38	E-7	231
	39	E-9	205
	40	E-9	220
VG ED. C	41	E7-9	254
MURO	42	J'K'23-24	101

### PROMEDIOS

Promedio General= 200 kg/cm<sup>2</sup>

MÁX= 433  
MÍN= 101

### 3.6. DATOS DE EXPLORACIÓN CON ESCLERÓMETRO

COLUMNAS L 2 SOTANO						
38	32	32	32	34	36	34
32	38	32	36	34	32	30
34	36	36	36	34	30	32
COLUMNAS K 2 SOTANO						
30	32	36	36	34	30	32
32	30	38	26	30	32	34
36	32	36	34	32	32	36
COLUMNAS K 2 SOTANO						
34	36	32	32	32	34	32
30	38	32	38	32	36	34
34	28	32	34	30	34	30
COLUMNAS J 2 SOTANO						
46	42	50	44	44	46	46
40	46	46	48	48	42	44
38	46	42	34	44	36	42
COLUMNAS B - 17 SOTANO						
52	48	52	40	38	52	50
44	46	40	36	34	44	30
50	50	40	48	48	48	46
COLUMNAS E2 - 17 SOTANO						
32	34	26	30	34	32	34
28	20	34	32	24	24	28
28	34	36	32	30	34	36
COLUMNAS A - 4. SOTANO						
44	42	44	36	46	30	34
38	38	30	30	38	44	44
50	34	46	32	36	40	48
COLUMNAS A - 6 SOTANO						
32	32	30	34	40	34	30
36	32	38	28	34	34	32
30	40	32	32	28	32	32
COLUMNAS K - 28 SOTANO						
36	46	42	48	46	38	44
46	46	48	42	40	50	54
36	50	50	40	36	42	28
COLUMNAS G - 28 SOTANO						
36	44	42	38	36	38	34
40	36	38	38	38	38	44
30	38	48	34	38	34	34

COLUMNAS P - 22 SOTANO.						
30	44	38	34	40	42	34
42	40	38	42	36	38	38
40	42	42	34	50	46	42
COLUMNAS L - 22 SOTANO						
28	30	30	28	28	32	28
26	26	30	26	30	26	32
28	28	28	24	30	36	30
COLUMNAS M - 13 SOTANO						
30	32	32	32	32	34	34
32	32	32	34	32	32	28
36	34	32	32	28	34	32
COLUMNAS J - 7 PRIMER PISO						
38	38	36	42	40	42	32
42	36	44	42	50	38	36
44	46	36	34	34	48	42
COLUMNAS J - 4 PRIMER PISO						
38	32	36	38	34	36	34
38	38	44	34	30	34	36
38	38	36	46	34	32	38
COLUMNAS J - 20 PRIMER PISO						
40	40	38	40	46	42	38
38	36	40	44	42	46	40
40	44	38	48	38	40	44
COLUMNAS K - 20 PRIMER PISO						
30	30	32	30	32	30	32
26	32	32	32	34	30	36
34	34	34	30	36	34	40
COLUMNAS R - 20 PRIMER PISO						
32	32	24	34	28	32	28
30	28	34	34	32	32	28
32	32	28	30	30	34	32
COLUMNAS N - 13 PRIMER PISO						
36	36	32	34	30	32	34
32	34	36	32	34	32	36
38	32	36	34	30	32	30
COLUMNAS F - 17 PRIMER PISO						
30	50	38	38	34	46	50
42	52	48	40	38	42	38
38	42	54	54	38	38	30

COLUMNAS I - 12 PRIMER PISO.						
38	38	44	52	38	46	46
48	34	38	38	38	42	44
42	50	46	30	44	46	38
COLUMNAS H - 6 PRIMER PISO.						
32	26	28	28	18	36	22
26	38	20	42	36	36	30
26	26	26	34	32	34	42
COLUMNAS K - 19 SEGUNDO PISO						
30	38	32	34	24	38	32
24	28	24	32	34	34	30
24	30	34	30	24	26	30
COLUMNAS R1 - 26 SEGUNDO PISO						
34	40	36	32	40	44	32
28	36	34	40	32	36	34
36	44	32	50	36	44	48
COLUMNAS R - 26 SEGUNDO PISO						
42	46	48	34	44	40	40
32	28	40	48	36	40	34
42	38	42	30	44	36	46
COLUMNAS O - 26 SEGUNDO PISO						
44	40	42	50	46	38	40
46	50	40	38	40	36	46
46	42	38	40	42	38	38
COLUMNAS O - 28 SEGUNDO PISO						
38	42	40	32	38	40	40
44	44	46	40	42	42	40
48	40	42	44	40	40	52
COLUMNAS O - 30 SEGUNDO PISO						
42	44	46	42	38	40	38
40	46	38	44	40	44	42
46	42	44	48	40	44	38
COLUMNAS G1 - 24 TERCER PISO						
34	32	44	40	40	30	32
40	34	32	32	34	32	34
34	36	34	36	30	34	36
COLUMNAS F - I - 29 TERCER PISO						
34	26	28	26	32	30	28
30	30	28	32	38	32	34
30	34	36	36	30	28	36

COLUMNAS I1 - 25 TERCER PISO						
40	46	38	38	42	40	38
44	40	36	38	42	46	44
38	44	48	48	40	42	44
COLUMNAS J3 - 20 TERCER PISO.						
18	18	24	20	16	18	18
18	28	22	18	30	20	32
16	20	16	20	18	28	22
COLUMNAS N° 20 CUARTO PISO						
30	36	30	34	34	34	32
34	30	42	32	32	30	34
46	32	28	24	28	28	34
COLUMNAS Q - 20 CUARTO PISO						
32	30	30	32	26	32	34
34	32	34	30	34	30	36
30	36	32	32	26	28	42
COLUMNAS K2 - 16 CUARTO PISO.						
32	32	32	26	30	32	28
32	30	34	28	32	32	32
30	32	34	26	32	32	34
COLUMNAS K1 - 20 CUARTO PISO.						
38	40	36	36	26	20	32
32	26	26	22	26	40	34
34	36	28	30	30	30	30
COLUMNAS K2 - 22 CUARTO PISO						
38	30	34	32	22	38	32
28	32	40	30	28	32	40
38	38	38	38	40	50	32
COLUMNAS Q - 9° CUARTO PISO						
44	42	40	48	32	44	38
46	44	46	28	48	48	44
46	36	44	40	46	46	42
COLUMNAS Q - 17° CUARTO PISO						
38	36	36	30	34	32	34
36	30	34	32	34	36	30
34	34	36	30	32	28	34
COLUMNAS R - 13 CUARTO PISO						
32	32	30	34	32	28	34
30	32	30	34	34	28	24
36	30	34	34	32	34	38





COLUMNAS P - 22 SOTANO.						
30	44	38	34	40	42	34
42	40	38	42	36	38	38
40	42	42	34	50	46	42
COLUMNAS L - 22 SOTANO						
28	30	30	28	28	32	28
26	26	30	26	30	26	32
28	28	28	24	30	36	30
COLUMNAS M - 13 SOTANO						
30	32	32	32	32	34	34
32	32	32	34	32	32	28
36	34	32	32	28	34	32
COLUMNAS J - 7 PRIMER PISO						
38	38	36	42	40	42	32
42	36	44	42	50	38	36
44	46	36	34	34	48	42
COLUMNAS J - 4 PRIMER PISO						
38	32	36	38	34	36	34
38	38	44	34	30	34	36
38	38	36	46	34	32	38
COLUMNAS J - 20 PRIMER PISO						
40	40	38	40	46	42	38
38	36	40	44	42	46	40
40	44	38	48	38	40	44
COLUMNAS K - 20 PRIMER PISO						
30	30	32	30	32	30	32
26	32	32	32	34	30	36
34	34	34	30	36	34	40
COLUMNAS R - 20 PRIMER PISO						
32	32	24	34	28	32	28
30	28	34	34	32	32	28
32	32	28	30	30	34	32
COLUMNAS N - 13 PRIMER PISO						
36	36	32	34	30	32	34
32	34	36	32	34	32	36
38	32	36	34	30	32	30
COLUMNAS F - 17 PRIMER PISO						
30	50	38	38	34	46	50
42	52	48	40	38	42	38
38	42	54	54	38	38	30

COLUMNAS I - 12 PRIMER PISO.						
38	38	44	52	38	46	46
48	34	38	38	38	42	44
42	50	46	30	44	46	38
COLUMNAS H - 6° PRIMER PISO.						
32	26	28	28	18	36	22
26	38	20	42	36	36	30
26	26	26	34	32	34	42
COLUMNAS K - 19 SEGUNDO PISO						
30	38	32	34	24	38	32
24	28	24	32	34	34	30
24	30	34	30	24	26	30
COLUMNAS R1 - 26 SEGUNDO PISO						
34	40	36	32	40	44	32
28	36	34	40	32	36	34
36	44	32	50	36	44	48
COLUMNAS R - 26 SEGUNDO PISO						
42	46	48	34	44	40	40
32	28	40	48	36	40	34
42	38	42	30	44	36	46
COLUMNAS O - 26 SEGUNDO PISO						
44	40	42	50	46	38	40
46	50	40	38	40	36	46
46	42	38	40	42	38	38
COLUMNAS O - 28 SEGUNDO PISO						
38	42	40	32	38	40	40
44	44	46	40	42	42	40
48	40	42	44	40	40	52
COLUMNAS O - 30 SEGUNDO PISO						
42	44	46	42	38	40	38
40	46	38	44	40	44	42
46	42	44	48	40	44	38
COLUMNAS G1 - 24 TERCER PISO						
34	32	44	40	40	30	32
40	34	32	32	34	32	34
34	36	34	36	30	34	36
COLUMNAS F1 - I - 29 TERCER PISO						
34	28	28	26	32	30	28
30	30	28	32	38	32	34
30	34	36	36	30	28	36

COLUMNAS I1 - 25 TERCER PISO						
40	46	38	38	42	40	38
44	40	36	38	42	46	44
38	44	48	48	40	42	44
COLUMNAS J3 - 20 TERCER PISO.						
18	18	24	20	16	18	18
18	28	22	18	30	20	32
16	20	16	20	18	28	22
COLUMNAS N° 20 CUARTO PISO						
30	36	30	34	34	34	32
34	30	42	32	32	30	34
46	32	28	24	28	28	34
COLUMNAS Q - 20 CUARTO PISO						
32	30	30	32	26	32	34
34	32	34	30	34	30	36
30	36	32	32	26	28	42
COLUMNAS K2 - 16 CUARTO PISO.						
32	32	32	28	30	32	28
32	30	34	28	32	32	32
30	32	34	26	32	32	34
COLUMNAS K1 - 20 CUARTO PISO.						
38	40	36	36	26	20	32
32	26	26	22	26	40	34
34	36	28	30	30	30	30
COLUMNAS K2 - 22 CUARTO PISO						
38	30	34	32	22	38	32
28	32	40	30	28	32	40
38	38	38	38	40	50	32
COLUMNAS Q - 9° CUARTO PISO						
44	42	40	48	32	44	38
46	44	46	28	48	48	44
46	36	44	40	46	46	42
COLUMNAS Q - 17° CUARTO PISO						
38	36	36	30	34	32	34
36	30	34	32	34	36	30
34	34	36	30	32	28	34
COLUMNAS R - 13 CUARTO PISO						
32	32	30	34	32	28	34
30	32	30	34	34	28	24
36	30	34	34	32	34	38

COLUMNAS R - 6 CUARTO PISO						
30	30	20	32	32	34	40
28	28	36	30	32	28	34
38	28	30	40	42	38	30
COLUMNAS I - 2° QUINTO PISO						
22	22	18	20	14	24	22
26	18	22	20	26	22	18
18	22	20	24	22	22	24
COLUMNAS J - 5 QUINTO PISO						
26	32	32	26	30	30	32
30	36	32	28	32	32	38
26	30	28	28	34	28	32
COLUMNAS J2 - 5 QUINTO PISO						
34	30	26	30	36	32	28
24	32	30	30	34	32	24
32	36	28	28	34	32	28
COLUMNAS J - 2 QUINTO PISO						
30	22	30	30	32	26	28
20	28	28	24	32	26	24
20	24	28	32	20	22	24
COLUMNAS J2 - 7 QUINTO PISO.						
28	32	30	40	34	36	38
34	40	24	32	40	36	32
32	44	32	40	36	36	34
COLUMNAS M - 2° QUINTO PISO						
40	36	40	44	36	40	50
44	40	44	44	36	32	42
48	40	42	42	44	40	42
COLUMNAS J2 - 6 PRIMER PISO						
30	30	34	32	32	34	30
26	36	32	32	30	34	34
38	34	30	32	34	34	30
COLUMNAS J - 5 PRIMER PISO						
32	36	28	30	30	30	30
28	30	30	30	32	38	34
32	28	36	36	32	30	34
COLUMNAS A - 23 SOTANO.						
28	24	20	24	36	34	34
30	28	30	36	36	38	44
30	28	34	38	32	28	26

## **CAPITULO 4**

### **EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE**

Teniendo modelada la estructura existente se procede a realizar el análisis dinámico elástico contemplando los siguientes parámetros sísmicos:

$$A_a = 0.15$$

$$A_v = 0.20$$

$$F_a = 1.95$$


$$F_v = 1.70$$

Coeficiente de Importancia = IV, I=1.5

Para determinar los anteriores parámetros se tuvo en cuenta el mapa de Microzonificación Sísmica vigente, el cual clasifica la zona en la cual se encuentra la estructura del Hospital Universitario de la Samaritana como **Piedemonte B**.

**AVALUO DE CARGAS**

**PISO 2**



Placa	0.120	x	2.40 Ton/m <sup>3</sup>	=	0.288 Ton/m <sup>2</sup>
Acabados	0.05	x	2.00 Ton/m <sup>3</sup>	=	0.100 Ton/m <sup>2</sup>
Muros no estructurales				=	0.150 Ton/m <sup>2</sup>
Viguetas				=	0.075 Ton/m <sup>2</sup>
Otros				=	0.000 Ton/m <sup>2</sup>
				C.M.=	0.613 Ton/m <sup>2</sup>
			(Carga Viva - Residencial)	C.V.=	0.400 Ton/m <sup>2</sup>

$$C.U. = 1.2 \text{ C.M.} + 1.6 \text{ C.V.}$$

$$C.U. = 1.38 \text{ Ton/m}^2 \quad (\text{Carga Ultima})$$

El peso propio de las vigas lo asigna directamente ETABS

$$\text{Altura equivalente placa (No incluye carga de vigas)} = 0.255 \text{ m}$$

$$\text{Area} = 622.2 \text{ m}^2$$



4.2. CENTROIDES

**PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS**

**4653 - VULNERABILIDAD SÍSMICA HUS - BLOQUE 3**

**ARCHIVO: ETABS, 4653 MODELO.OUT**

**ANÁLISIS SÍSMICO**

COORDINATES OF CENTERS OF CUMULATIVE MASS & CENTERS OF RIGIDITY

STORY LEVEL	DIAPHRAGM NUMBER	/---CENTER OF MASS---/ ORDINATE-X    ORDINATE-Y						/---CENTER OF RIGIDITY--/ ORDINATE-X    ORDINATE-Y			
		MASS	XCM	YCM	CumMassX	CumMassY	XCCM	YCCM	XCR	YCR	
Story	Diaphragm	MassX	MassY	XCM	YCM	CumMassX	CumMassY	XCCM	YCCM	XCR	YCR
CUBIERTA		2726.0	2726.0								
PISO 5	D1	34388.6	34388.6	11.21	13.40	34388.6	34388.6	11.21	13.40	10.87	13.81
PISO 4	D1	44378.7	44378.7	13.55	14.36	78767.3	78767.3	12.53	13.94	11.11	13.78
PISO 3	D1	44746.4	44746.4	13.62	14.40	123513.7	123513.7	12.92	14.11	10.64	13.53
PISO 2	D1	50786.3	50786.3	12.27	13.97	174299.9	174299.9	12.73	14.07	9.68	12.84

4.3. PARTICIPACIÓN DE MASA

**PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS**  
**4653 - VULNERABILIDAD SÍSMICA HUS - BLOQUE 3**  
**ARCHIVO:ETABS/4653MODELO.OUT**  
**ANALISIS SISMICO**

MODAL PARTICIPATING MASS RATIOS

MODE NUMBER Mode	Period	TRASLATION						ROTATION					
		% MASS UX	% MASS UY	% MASS UZ	<% SUM> SumUX	<% SUM> SumUY	<% SUM> SumUZ	% MASS RX	% MASS RY	% MASS RZ	<% SUM> SumRX	<% SUM> SumRY	<% SUM> SumRZ
1	1.19	81.99	0.00	0.00	81.99	0.00	0.00	99.2	0.1	0.0	99.2	0.1	0.1
2	1.10	0.03	77.20	0.00	82.01	77.20	0.00	90.8	0.0	6.4	90.8	99.2	6.5
3	0.92	0.26	5.44	0.00	82.27	82.64	0.00	8.4	0.1	73.0	99.2	99.3	79.5
4	0.41	11.09	0.03	0.00	93.36	82.66	0.00	0.0	0.3	0.1	99.2	99.5	79.6
5	0.39	0.03	7.69	0.00	93.39	90.35	0.00	0.3	0.0	1.9	99.5	99.5	81.6
6	0.32	0.00	3.53	0.00	93.39	93.88	0.00	0.0	0.0	9.6	99.5	99.5	91.2
7	0.25	5.03	0.00	0.00	98.42	93.88	0.00	0.0	0.4	0.1	99.5	99.9	91.2
8	0.23	0.00	2.87	0.00	98.42	96.75	0.00	0.2	0.0	2.0	99.7	99.9	93.3
9	0.19	0.01	1.59	0.00	98.43	98.33	0.00	0.2	0.0	4.1	99.9	99.9	97.3
10	0.18	1.40	0.00	0.00	99.83	98.34	0.00	0.0	0.0	0.1	99.9	99.9	97.4



4.5. PERIODO

**PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS**  
4653 - VULNERABILIDAD SÍSMICA HUS - BLOQUE 3  
ARCHIVO:ETABS/4653MODELO.OUT  
ANALISIS SISMICO

RESPONSE SPECTRUM ACCELERATIONS & TOTAL MODAL DAMPING

Spec	Mode	Period	DampRatio	SpecFactor	SPEC-ACC U1	SPEC-ACC U2	SPEC-ACC U3	Sa
SX	1	1.192	0.05	1	5.04	0.00	0.0	0.514
SX	2	1.104	0.05	1	5.43	0.00	0.0	0.554
SX	3	0.925	0.05	1	6.49	0.00	0.0	0.662
SX	4	0.411	0.05	1	10.76	0.00	0.0	1.097
SX	5	0.388	0.05	1	10.76	0.00	0.0	1.097
SX	6	0.316	0.05	1	10.76	0.00	0.0	1.097
SX	7	0.250	0.05	1	10.76	0.00	0.0	1.097
SX	8	0.235	0.05	1	10.76	0.00	0.0	1.097
SX	9	0.194	0.05	1	10.76	0.00	0.0	1.097
SX	10	0.177	0.05	1	10.76	0.00	0.0	1.097
SY	1	1.192	0.05	1	0.00	5.04	0.0	0.514
SY	2	1.104	0.05	1	0.00	5.43	0.0	0.554
SY	3	0.925	0.05	1	0.00	6.49	0.0	0.662
SY	4	0.411	0.05	1	0.00	10.76	0.0	1.097
SY	5	0.388	0.05	1	0.00	10.76	0.0	1.097
SY	6	0.316	0.05	1	0.00	10.76	0.0	1.097
SY	7	0.250	0.05	1	0.00	10.76	0.0	1.097
SY	8	0.235	0.05	1	0.00	10.76	0.0	1.097
SY	9	0.194	0.05	1	0.00	10.76	0.0	1.097
SY	10	0.177	0.05	1	0.00	10.76	0.0	1.097

#### 4.6. ANÁLISIS SÍSMICO

**PROYECTO : 4653 - VULNERABILIDAD SÍSMICA HUS - BLOQUE 3**

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico de Diseño (según la microzonificación sísmica de Bogotá D.C.) construido con los siguientes parámetros:

ZONA : **PIEDEMONT B**

Grupo de Uso : **IV**

Aa = 0.15  
Av = 0.20

Fa = 1.95  
Fv = 1.70

Tc = 0.56  
Tl = 3.00

A0 = 0.26  
I = 1.50

El espectro se encuentra en el archivo: **15PIEMB**

Zona de Amenaza Sísmica : **Intermedia**

Sistema Estructural: **Pórticos de concreto - DMO**

Datos para el Análisis Sísmico:	Area (m <sup>2</sup> )	Alt. Piso (m)	Elevación (h) h(m)	W (ton)	W / A ton/m <sup>2</sup>	Masa (kg-s/m)
<b>CUBIERTA</b>	422	4.00	<b>20.20</b>	<b>26.7</b>	<b>0.06</b>	2726
<b>PISO 5</b>	422	4.00	<b>16.20</b>	<b>337.4</b>	<b>0.80</b>	34389
<b>PISO 4</b>	548	4.00	<b>12.20</b>	<b>435.4</b>	<b>0.79</b>	44379
<b>PISO 3</b>	548	4.10	<b>8.20</b>	<b>439.0</b>	<b>0.80</b>	44746
<b>PISO 2</b>	622	4.10	<b>4.10</b>	<b>498.2</b>	<b>0.80</b>	50786
<b>Σ 1736.6</b>						

**Análisis Sísmico por Fuerza Horizontal Equivalente:**

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base (según A.5.4.5 -- NSR - 10)

$$\begin{array}{lll} A_a = 0.15 & F_a = 1.95 & I = 1.50 \\ A_v = 0.20 & F_v = 1.70 & \end{array}$$


Periodo fundamental aproximado (según A.4.2.2 -- NSR - 10)

$C_u = 1.342$	$C_u = 1.75 - 1.2A_vF_v$	$T_a = C_t h^\alpha = 0.70 \text{ seg}$ $C_u * T_a = 0.94 \text{ seg}$
$C_t = 0.047$	<b>Pórticos de concreto - DMO</b>	
$\alpha = 0.90$		

$T_x = 1.19 \text{ seg}$  (obtenido del análisis dinámico de la estructura)  
 $T_y = 1.10 \text{ seg}$  (obtenido del análisis dinámico de la estructura)

$T_x = 0.94 \text{ seg}$  (definitivo)  
 $T_y = 0.94 \text{ seg}$  (definitivo)

$S_a = 1.2 A_v F_v I / T$	$S_a = 2.5 A_a F_a I$	$S_a = 1.2 A_v F_v T_L I / T^2$	$S_{ax} = 0.65 \text{ (Definitivo)}$ $S_{ay} = 0.65 \text{ (Definitivo)}$
$S_{ax} = 0.65$	$S_a = 1.10$	$S_{ax} = 2.06$ $S_{ay} = 2.06$	$V_{sx} = 1126.7 \text{ Ton}$ $V_{sy} = 1126.7 \text{ Ton}$



Cortantes Dinámicos en la Base. ( $V_{tj}$ ):

$$\begin{array}{ll} V_{tx} = 848.8 \text{ ton} & (\text{Ver página siguiente}) \\ V_{ty} = 864.1 \text{ ton} & \end{array}$$

Regularidad de la Estructura: **1** (1: Regular, 2: Irregular)

- Si la estructura es regular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante calculado por Fuerza Horizontal Equivalente ( $V_s$ ) - (según A.5.4.5 -- NSR - 10)

- Si la estructura es irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante calculado por Fuerza Horizontal Equivalente ( $V_s$ ) - (según A.5.4.5 -- NSR - 10)

**Factores de Ajuste :**

$$F_x = 901.3 / 848.8 = 1.06$$

$$F_y = 901.3 / 864.1 = 1.04$$

$$\begin{array}{ll} F_x = 1.06 & (\text{Definitivo}) \\ F_y = 1.04 & (\text{Definitivo}) \end{array}$$



IRREGULARIDADES EN PLANTA - (Ver tabla A.3-6 - NSR-10)

PARAMETRO	Tipo	Sí	No
Irregularidad Torsional	<b>1aP</b>	x	
Irregularidad Torsional Extrema	<b>1bP</b>	x	
Retrocesos excesivos en las Esquinas	<b>2P</b>	x	
Discontinuidades en el Diafragma	<b>3P</b>	x	
Desplazamiento del Plano de Acción	<b>4P</b>	x	
Sistemas no Paralelos	<b>5P</b>	x	

Factor de Reducción
0.9
0.8
0.9
0.9
0.8
0.9

$\varphi_p = 1.0$

( Si existen varias irregularidades se escoge el menor valor de  $\varphi_p$ )

- En zonas de amenaza sísmica intermedia para edificaciones pertenecientes al grupo de uso I la revisión de irregularidad se puede limitar a las irregularidades 1aP, 1bP, 3P y 4P (Ver A.3.3.7 NSR-10)
- En zonas de amenaza sísmica baja para edificaciones pertenecientes al grupo de uso I y II la evaluación de irregularidad se puede limitar a las irregularidades 1aP y 1bP (Ver A.3.3.6 NSR-10)

IRREGULARIDADES EN ALTURA - (Ver tabla A.3-7 - NSR-10)

PARAMETRO	Tipo	Sí	No
Piso Flexible (Irregularidad en Rigidez)	<b>1aA</b>	x	
Piso Flexible (Irregularidad extrema en Rigidez)	<b>1bA</b>	x	
Distribución de Masas	<b>2A</b>	x	
Geométrica	<b>3A</b>	x	
Desplazamiento del Plano de Acción	<b>4A</b>	x	
Piso Débil (Discontinuidad en la resistencia)	<b>5aA</b>	x	
Piso Débil (Discontinuidad extrema en la resistencia)	<b>5bA</b>	x	

Factor de Reducción
0.9
0.8
0.9
0.9
0.8
0.9
0.8

$\varphi_a = 1.0$

( Si existen varias irregularidades se escoge el menor valor de  $\varphi_a$ )

- Cuando la deriva de cualquier piso es menor a 1.3 veces la deriva del piso siguiente hacia arriba, puede considerarse que no existen irregularidades de los tipos 1aA, 1bA, 2A ó 3A (Ver A.3.3.5.1 NSR-10)
- En zonas de amenaza sísmica intermedia y para edificaciones pertenecientes al grupo de uso I la evaluación de la irregularidad se puede limitar a las irregularidades de los tipos 4A, 5aA y 5bA (Ver A.3.3.7 NSR-10)
- En zonas de amenaza sísmica baja para edificaciones pertenecientes al grupo de uso I y II la evaluación de irregularidad se puede limitar a las irregularidades 5aA y 5bA (Ver A.3.3.6 NSR-10)

AUSENCIA DE REDUNDANCIA - (Ver A.3.3.8 - NSR-10)

PARAMETRO	Sí	No
Ausencia de redundancia en el sistema sismo-resistente		x

Factor de Reducción
0.75

$\varphi_r = 1.00$

4.8. CASOS DE CARGA

Factores - Resultado      **Fx = 1.06**  
Análisis Sísmico      **Fy = 1.04**

Combinaciones de Carga:

1.0. CHEQUEO DE LA DERIVA

1	1.40 C.M.
2	1.20 C.M. + 1.60 C.V.
3	1.20 C.M. + 1.00 C.V. + 1.06 S.X.
4	1.20 C.M. + 1.00 C.V. - 1.06 S.X.
5	1.20 C.M. + 1.00 C.V. + 1.04 S.Y.
6	1.20 C.M. + 1.00 C.V. - 1.04 S.Y.
7	0.90 C.M. + 1.06 S.X.
8	0.90 C.M. - 1.06 S.X.
9	0.90 C.M. + 1.04 S.Y.
10	0.90 C.M. - 1.04 S.Y.

C.M. = Carga Muerta  
C.V. = Carga Viva  
S.X. = Fuerzas Sísmicas Elásticas en X  
S.Y. = Fuerzas Sísmicas Elásticas en Y

**R o = 5.00** Pórticos de concreto - DMO  
**Ω₀ = 3.00**

ϕ a= 1.00  
ϕ p= 1.00  
ϕ r= 1.00

2.0. DISEÑO DE COLUMNAS Y VIGAS (FLEXIÓN)

**Rx = 5.00**  
**Ry = 5.00**

**R cx = 5.00**  
**R cy = 5.00**

D1	1.40 C.M.
D2	1.20 C.M. + 1.60 C.V.
D3	1.20 C.M. + 1.00 C.V. + 0.21 S.X. + 0.06 S.Y.
D4	1.20 C.M. + 1.00 C.V. + 0.21 S.X. - 0.06 S.Y.
D5	1.20 C.M. + 1.00 C.V. - 0.21 S.X. + 0.06 S.Y.
D6	1.20 C.M. + 1.00 C.V. - 0.21 S.X. - 0.06 S.Y.
D7	1.20 C.M. + 1.00 C.V. + 0.06 S.X. + 0.21 S.Y.
D8	1.20 C.M. + 1.00 C.V. - 0.06 S.X. + 0.21 S.Y.
D9	1.20 C.M. + 1.00 C.V. + 0.06 S.X. - 0.21 S.Y.
D10	1.20 C.M. + 1.00 C.V. - 0.06 S.X. - 0.21 S.Y.
D11	0.90 C.M. + 0.21 S.X. + 0.06 S.Y.
D12	0.90 C.M. + 0.21 S.X. - 0.06 S.Y.
D13	0.90 C.M. - 0.21 S.X. + 0.06 S.Y.
D14	0.90 C.M. - 0.21 S.X. - 0.06 S.Y.
D15	0.90 C.M. + 0.06 S.X. + 0.21 S.Y.
D16	0.90 C.M. - 0.06 S.X. + 0.21 S.Y.
D17	0.90 C.M. + 0.06 S.X. - 0.21 S.Y.
D18	0.90 C.M. - 0.06 S.X. - 0.21 S.Y.

3.0. DISEÑO DE COLUMNAS Y VIGAS (CORTANTE) -- Según literal C.21.3.3 (NSR-10)

COLUMNAS		$\Omega_0^*(S.X.)$	$\Omega_0^*(S.Y.)$	VIGAS		$2^*(S.X.)$	$2^*(S.Y.)$
DC1	1.40 C.M.			DV1	1.40 C.M.		
DC2	1.20 C.M.	+ 1.60 C.V.		DV2	1.20 C.M.	+ 1.60 C.V.	
DC3	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	+ 0.64 S.X.	DV3	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	+ 0.42 S.X.
DC4	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	+ 0.64 S.X.	DV4	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	+ 0.42 S.X.
DC5	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	-0.64 S.X.	DV5	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	-0.42 S.X.
DC6	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	-0.64 S.X.	DV6	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	-0.42 S.X.
DC7	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	+ 0.19 S.X.	DV7	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	+ 0.13 S.X.
DC8	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	-0.19 S.X.	DV8	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	-0.13 S.X.
DC9	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	+ 0.19 S.X.	DV9	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	+ 0.13 S.X.
DC10	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	-0.19 S.X.	DV10	1.20 C.M.	+ 1.00 C.V.	-0.13 S.X.
DC11	0.90 C.M.			DV11	0.90 C.M.		
DC12	0.90 C.M.	+ 0.64 S.X.	-0.19 S.Y.	DV12	0.90 C.M.		
DC13	0.90 C.M.	-0.64 S.X.	+ 0.19 S.Y.	DV13	0.90 C.M.		
DC14	0.90 C.M.	-0.64 S.X.	-0.19 S.Y.	DV14	0.90 C.M.		
DC15	0.90 C.M.	+ 0.64 S.X.	+ 0.63 S.Y.	DV15	0.90 C.M.		
DC16	0.90 C.M.	-0.19 S.X.	+ 0.63 S.Y.	DV16	0.90 C.M.		
DC17	0.90 C.M.	+ 0.19 S.X.	-0.63 S.Y.	DV17	0.90 C.M.		
DC18	0.90 C.M.	-0.19 S.X.	-0.63 S.Y.	DV18	0.90 C.M.		

4.9.CHEQUEO DE DERIVAS

$$\Delta_a = \sqrt{(\delta_{x1} - \delta_{x2})^2 + (\delta_{y1} - \delta_{y2})^2}$$

$\Delta\alpha$  = Deriva del análisis.

$\Delta p$  = Deriva permitida.  
( 0.01 h )

<u>SISMO EN X</u>		Columna Eje Vertical: Caso de Carga:		<b>28</b>			
	Alt. piso	<b><math>\delta_x</math></b> (m)	<b><math>\delta_y</math></b> (m)	<b><math>\Delta\alpha</math></b> (cm)	<b><math>\Delta p</math></b> (cm)		%
CUBIERTA	4.00	0.2501	0.0086	1.58	4.00	OK	0.40
PISO 5	4.00	0.2343	0.0076	4.08	4.00	NO	1.02
PISO 4	4.00	0.1935	0.0059	5.62	4.00	NO	1.40
PISO 3	4.10	0.1374	0.0034	7.58	4.10	NO	1.85
PISO 2	4.10	0.0616	0.0016	6.16	4.10	NO	1.50
<u>SISMO EN Y</u>		Columna Eje Vertical: Caso de Carga:		<b>28</b>			
	Alt. piso	<b><math>\delta_x</math></b> (m)	<b><math>\delta_y</math></b> (m)	<b><math>\Delta\alpha</math></b> (cm)	<b><math>\Delta p</math></b> (cm)		%
CUBIERTA	4.00	0.1112	0.2090	1.65	4.00	OK	0.41
PISO 5	4.00	0.1027	0.1948	3.89	4.00	OK	0.97
PISO 4	4.00	0.0830	0.1612	5.43	4.00	NO	1.36
PISO 3	4.10	0.0609	0.1116	7.19	4.10	NO	1.75
PISO 2	4.10	0.0285	0.0474	5.53	4.10	NO	1.35
<u>SISMO EN X</u>		Columna Eje Vertical: Caso de Carga:		<b>30</b>			
	Alt. piso	<b><math>\delta_x</math></b> (m)	<b><math>\delta_y</math></b> (m)	<b><math>\Delta\alpha</math></b> (cm)	<b><math>\Delta p</math></b> (cm)		%
CUBIERTA	4.00	0.2501	0.0051	1.58	4.00	OK	0.40
PISO 5	4.00	0.2343	0.0051	4.08	4.00	NO	1.02
PISO 4	4.00	0.1935	0.0040	5.61	4.00	NO	1.40
PISO 3	4.10	0.1374	0.0028	7.58	4.10	NO	1.85
PISO 2	4.10	0.0616	0.0016	6.16	4.10	NO	1.50
<u>SISMO EN Y</u>		Columna Eje Vertical: Caso de Carga:		<b>30</b>			
	Alt. piso	<b><math>\delta_x</math></b> (m)	<b><math>\delta_y</math></b> (m)	<b><math>\Delta\alpha</math></b> (cm)	<b><math>\Delta p</math></b> (cm)		%
CUBIERTA	4.00	0.1111	0.2497	1.87	4.00	OK	0.47
PISO 5	4.00	0.1027	0.2330	4.49	4.00	NO	1.12
PISO 4	4.00	0.0830	0.1926	6.09	4.00	NO	1.52
PISO 3	4.10	0.0609	0.1359	8.30	4.10	NO	2.02
PISO 2	4.10	0.0285	0.0595	6.60	4.10	NO	1.61

1. El análisis se realizó con la inercia de las vigas y las columnas completa.

% Indica INDICE DE FLEXIBILIDAD =  $\Delta\alpha/\Delta p$



## **CAPITULO 5**

### **INFORME DE EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**

Una vez analizada la información obtenida en los levantamientos y exploraciones adelantadas en la edificación, se elaboró entonces un modelo para la estructura actual utilizando programas matriciales tridimensionales.

Con la información de las secciones originales de los elementos estructurales y sus refuerzos actuales, se determinaron sus capacidades o resistencias últimas tanto para los esfuerzos de corte como para los de flexión y flexo-compresión. Estas resistencias existentes fueron a su vez afectadas por los valores  $\phi_c$  y  $\phi_e$ , los cuales dependen de *la calidad del diseño y la construcción y del estado de la estructura*. Una vez completadas las actividades de reconocimiento estructural y teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante las diferentes exploraciones, se optaron valores de 0.8 para dichos coeficientes.

Una vez se obtienen los resultados de las **demandas** obtenidas de los análisis de los modelos y las **capacidades actuales efectivas** calculadas en los elementos, se calcularon los **índices de sobre-esfuerzo** de los elementos y de las estructuras con el fin de determinar los puntos ó zonas vulnerables a tener en cuenta en el reforzamiento final. Se define como **índice de sobre-esfuerzo** para cualquier elemento estructural, al máximo cociente entre las **fuerzas internas solicitadas** obtenidas del análisis estructural y las **resistencias existentes efectivas**. El índice de sobre-esfuerzo general ó de toda la estructura será el mayor valor de los índices de sobre-esfuerzo de los elementos que puedan poner en peligro la estabilidad de la edificación.

Adicionalmente se determinaron los **índices de flexibilidad** de los pisos. Se define como **índice de flexibilidad** de cada piso, al máximo cociente entre las **derivadas obtenidas** del análisis estructural y las **derivadas máximas permitidas** por la **NSR-10**. El índice de flexibilidad general o de toda la estructura será el mayor valor de los índices de flexibilidad de todos los pisos del edificio.

Finalmente se calcularon los **índices de vulnerabilidad**. Estos se definen de dos maneras:

- Primero como el inverso del índice de sobre-esfuerzo general de la estructura, lo cual indicará la **fracción de resistencia** que tendría una estructura nueva construida de acuerdo con los requisitos de la **NSR-10**.
- Segundo como el inverso del índice de flexibilidad general de la estructura, lo cual indicará la **fracción de la rigidez** que tendría una estructura nueva construida de acuerdo con los requisitos de la **NSR-10**.

## **RESUMEN**

Luego de obtenidos todos los índices de sobre esfuerzo y flexibilidad que se mostrarán en las páginas siguientes, a continuación presentamos un cuadro resumen con los mayores índices:

INDICES DE FLEXIBILIDAD Y SOBRE-ESFUERZO	
INDICE	EST. ACTUAL
Flexibilidad	2.08
Sobreesfuerzo	4.77

## 5.1. INDICES DE SOBRE-ESFUERZO COLUMNAS

Indice	item	Elemento
4.34	Flexo-Compresión	020 Vano 1 Arriba
4.26	Flexo-Compresión	030 Vano 1 Abajo
4.09	Flexo-Compresión	030 Vano 1 Arriba
3.92	Flexo-Compresión	020 Vano 2 Arriba
3.92	Flexo-Compresión	020 Vano 2 Abajo
3.82	Flexo-Compresión	021 Vano 2 Arriba
3.26	Flexo-Compresión	06 Vano 1 Abajo
3.24	Flexo-Compresión	035 Vano 1 Abajo
3.20	Flexo-Compresión	029 Vano 1 Arriba
3.04	Flexo-Compresión	021 Vano 3 Arriba
3.03	Flexo-Compresión	035 Vano 2 Abajo
3.02	Flexo-Compresión	021 Vano 2 Abajo
2.98	Flexo-Compresión	02 Vano 2 Arriba
2.86	Flexo-Compresión	024 Vano 2 Arriba
2.80	Flexo-Compresión	031 Vano 2 Abajo
2.69	Flexo-Compresión	012 Vano 3 Arriba
2.69	Flexo-Compresión	015 Vano 2 Abajo
2.66	Flexo-Compresión	024 Vano 2 Abajo
2.65	Flexo-Compresión	035 Vano 1 Arriba
2.64	Flexo-Compresión	035 Vano 2 Arriba
2.61	Flexo-Compresión	036 Vano 3 Arriba

2.58	Flexo-Compresión	028	Vano 2	Arriba
2.56	Flexo-Compresión	02	Vano 1	Abajo
2.56	Flexo-Compresión	02	Vano 4	Arriba
2.56	Flexo-Compresión	012	Vano 2	Arriba
2.51	Flexo-Compresión	015	Vano 2	Arriba
2.50	Flexo-Compresión	08	Vano 1	Abajo
2.49	Flexo-Compresión	017	Vano 3	Arriba
2.49	Flexo-Compresión	02	Vano 1	Arriba
2.48	Flexo-Compresión	03	Vano 1	Abajo
2.47	Flexo-Compresión	01	Vano 1	Abajo
2.46	Flexo-Compresión	01	Vano 2	Abajo
2.44	Flexo-Compresión	03	Vano 2	Arriba
2.42	Flexo-Compresión	02	Vano 3	Arriba
2.42	Flexo-Compresión	021	Vano 4	Arriba
2.42	Flexo-Compresión	021	Vano 1	Arriba
2.41	Flexo-Compresión	021	Vano 3	Abajo
2.40	Flexo-Compresión	028	Vano 2	Abajo
2.40	Flexo-Compresión	012	Vano 2	Abajo
2.40	Flexo-Compresión	036	Vano 2	Arriba
2.39	Flexo-Compresión	027	Vano 2	Arriba
2.39	Flexo-Compresión	036	Vano 1	Abajo
2.35	Flexo-Compresión	031	Vano 2	Arriba
2.33	Flexo-Compresión	022	Vano 2	Abajo

2.33	Flexo-Compresión	025	Vano 3	Arriba
2.32	Flexo-Compresión	025	Vano 2	Abajo
2.31	Flexo-Compresión	013	Vano 1	Abajo
2.31	Flexo-Compresión	02	Vano 2	Abajo
2.30	Flexo-Compresión	07	Vano 1	Abajo
2.29	Flexo-Compresión	012	Vano 1	Abajo
2.29	Flexo-Compresión	025	Vano 2	Arriba
2.28	Flexo-Compresión	026	Vano 2	Abajo
2.28	Flexo-Compresión	033	Vano 2	Abajo
2.27	Flexo-Compresión	028	Vano 1	Abajo
2.27	Flexo-Compresión	027	Vano 2	Abajo
2.26	Flexo-Compresión	019	Vano 2	Arriba
2.26	Flexo-Compresión	034	Vano 2	Abajo
2.24	Flexo-Compresión	022	Vano 2	Arriba
2.24	Flexo-Compresión	021	Vano 1	Abajo
2.24	Flexo-Compresión	033	Vano 2	Arriba
2.24	Flexo-Compresión	032	Vano 2	Abajo
2.24	Flexo-Compresión	028	Vano 1	Arriba
2.23	Flexo-Compresión	017	Vano 2	Arriba
2.23	Flexo-Compresión	05	Vano 2	Abajo
2.22	Flexo-Compresión	07	Vano 1	Arriba
2.21	Flexo-Compresión	05	Vano 2	Arriba
2.21	Flexo-Compresión	034	Vano 1	Abajo

2.19	Flexo-Compresión	012	Vano 3	Abajo
2.19	Flexo-Compresión	022	Vano 1	Abajo
2.18	Flexo-Compresión	026	Vano 2	Arriba
2.17	Flexo-Compresión	011	Vano 2	Arriba
2.16	Flexo-Compresión	034	Vano 2	Arriba
2.16	Flexo-Compresión	019	Vano 2	Abajo
2.15	Flexo-Compresión	011	Vano 1	Abajo
2.15	Flexo-Compresión	010	Vano 1	Abajo
2.15	Flexo-Compresión	011	Vano 2	Abajo
2.15	Flexo-Compresión	025	Vano 3	Abajo
2.14	Flexo-Compresión	018	Vano 1	Abajo
2.13	Flexo-Compresión	032	Vano 2	Arriba
2.13	Flexo-Compresión	024	Vano 3	Arriba
2.13	Flexo-Compresión	08	Vano 2	Abajo
2.13	Flexo-Compresión	026	Vano 1	Abajo
2.12	Flexo-Compresión	020	Vano 3	Arriba
2.11	Flexo-Compresión	08	Vano 2	Arriba
2.11	Flexo-Compresión	025	Vano 1	Abajo
2.11	Flexo-Compresión	01	Vano 3	Abajo
2.10	Flexo-Compresión	024	Vano 3	Abajo
2.10	Flexo-Compresión	021	Vano 4	Abajo
2.09	Flexo-Compresión	01	Vano 4	Abajo
2.09	Flexo-Compresión	02	Vano 4	Abajo

2.08	Flexo-Compresión	036	Vano 2	Abajo
2.07	Flexo-Compresión	03	Vano 2	Abajo
2.07	Flexo-Compresión	08	Vano 1	Arriba
2.07	Flexo-Compresión	017	Vano 2	Abajo
2.06	Flexo-Compresión	028	Vano 3	Arriba
2.05	Flexo-Compresión	01	Vano 4	Arriba
2.05	Flexo-Compresión	018	Vano 2	Abajo
2.05	Flexo-Compresión	027	Vano 1	Abajo
2.04	Flexo-Compresión	031	Vano 3	Abajo
2.03	Flexo-Compresión	03	Vano 1	Arriba
2.03	Flexo-Compresión	019	Vano 3	Arriba
2.03	Flexo-Compresión	036	Vano 3	Abajo
2.02	Flexo-Compresión	017	Vano 1	Abajo
2.01	Flexo-Compresión	027	Vano 3	Arriba
2.00	Flexo-Compresión	09	Vano 2	Abajo
1.99	Flexo-Compresión	012	Vano 1	Arriba
1.99	Flexo-Compresión	032	Vano 1	Abajo
1.98	Flexo-Compresión	026	Vano 3	Arriba
1.98	Flexo-Compresión	023	Vano 2	Abajo
1.97	Flexo-Compresión	017	Vano 3	Abajo
1.96	Flexo-Compresión	036	Vano 1	Arriba
1.96	Flexo-Compresión	023	Vano 2	Arriba
1.96	Flexo-Compresión	026	Vano 3	Abajo

1.95	Flexo-Compresión	04	Vano 2	Arriba
1.94	Flexo-Compresión	033	Vano 3	Arriba
1.94	Flexo-Compresión	018	Vano 2	Arriba
1.94	Flexo-Compresión	035	Vano 3	Abajo
1.92	Flexo-Compresión	022	Vano 3	Arriba
1.92	Flexo-Compresión	013	Vano 2	Abajo
1.91	Flexo-Compresión	01	Vano 2	Arriba
1.90	Flexo-Compresión	015	Vano 3	Arriba
1.89	Flexo-Compresión	032	Vano 3	Abajo
1.89	Flexo-Compresión	031	Vano 1	Arriba
1.89	Flexo-Compresión	019	Vano 3	Abajo
1.88	Flexo-Compresión	033	Vano 3	Abajo
1.88	Flexo-Compresión	016	Vano 1	Abajo
1.88	Flexo-Compresión	032	Vano 3	Arriba
1.87	Flexo-Compresión	015	Vano 3	Abajo
1.87	Flexo-Compresión	04	Vano 2	Abajo
1.87	Flexo-Compresión	025	Vano 1	Arriba
1.87	Flexo-Compresión	031	Vano 1	Abajo
1.86	Flexo-Compresión	022	Vano 3	Abajo
1.86	Flexo-Compresión	013	Vano 2	Arriba
1.86	Flexo-Compresión	033	Vano 1	Abajo
1.85	Flexo-Compresión	018	Vano 3	Arriba
1.84	Flexo-Compresión	027	Vano 4	Arriba

1.84	Flexo-Compresión	01	Vano 3	Arriba
1.83	Flexo-Compresión	02	Vano 3	Abajo
1.81	Flexo-Compresión	027	Vano 3	Abajo
1.80	Flexo-Compresión	031	Vano 3	Arriba
1.80	Flexo-Compresión	04	Vano 1	Abajo
1.79	Flexo-Compresión	027	Vano 1	Arriba
1.79	Flexo-Compresión	028	Vano 3	Abajo
1.78	Flexo-Compresión	033	Vano 4	Arriba
1.78	Flexo-Compresión	026	Vano 4	Abajo
1.78	Flexo-Compresión	032	Vano 4	Arriba
1.75	Flexo-Compresión	011	Vano 1	Arriba
1.75	Flexo-Compresión	020	Vano 3	Abajo
1.74	Flexo-Compresión	04	Vano 3	Arriba
1.74	Flexo-Compresión	09	Vano 1	Arriba
1.74	Flexo-Compresión	09	Vano 1	Abajo
1.73	Flexo-Compresión	022	Vano 4	Arriba
1.72	Flexo-Compresión	034	Vano 1	Arriba
1.71	Flexo-Compresión	014	Vano 1	Abajo
1.71	Flexo-Compresión	028	Vano 4	Arriba
1.70	Flexo-Compresión	027	Vano 4	Abajo
1.70	Flexo-Compresión	011	Vano 3	Arriba
1.69	Flexo-Compresión	017	Vano 1	Arriba
1.68	Flexo-Compresión	024	Vano 4	Abajo

1.68	Flexo-Compresión	023	Vano 1	Abajo
1.68	Flexo-Compresión	05	Vano 3	Arriba
1.67	Flexo-Compresión	024	Vano 4	Arriba
1.67	Flexo-Compresión	09	Vano 2	Arriba
1.67	Flexo-Compresión	08	Vano 4	Arriba
1.67	Flexo-Compresión	023	Vano 3	Arriba
1.67	Flexo-Compresión	019	Vano 1	Abajo
1.67	Flexo-Compresión	032	Vano 4	Abajo
1.66	Flexo-Compresión	03	Vano 4	Arriba
1.66	Flexo-Compresión	011	Vano 3	Abajo
1.66	Flexo-Compresión	04	Vano 3	Abajo
1.66	Flexo-Compresión	03	Vano 3	Arriba
1.66	Flexo-Compresión	019	Vano 1	Arriba
1.66	Flexo-Compresión	026	Vano 4	Arriba
1.65	Flexo-Compresión	035	Vano 3	Arriba
1.64	Flexo-Compresión	033	Vano 4	Abajo
1.64	Flexo-Compresión	034	Vano 3	Abajo
1.64	Flexo-Compresión	05	Vano 3	Abajo
1.63	Flexo-Compresión	026	Vano 1	Arriba
1.63	Flexo-Compresión	034	Vano 3	Arriba
1.62	Flexo-Compresión	010	Vano 1	Arriba
1.62	Flexo-Compresión	03	Vano 3	Abajo
1.61	Flexo-Compresión	08	Vano 3	Arriba

1.59	Flexo-Compresión	022	Vano 1	Arriba
1.59	Flexo-Compresión	023	Vano 3	Abajo
1.59	Flexo-Compresión	013	Vano 1	Arriba
1.57	Flexo-Compresión	015	Vano 4	Arriba
1.56	Flexo-Compresión	023	Vano 1	Arriba
1.56	Flexo-Compresión	031	Vano 4	Arriba
1.56	Flexo-Compresión	031	Vano 4	Abajo
1.55	Flexo-Compresión	022	Vano 4	Abajo
1.55	Flexo-Compresión	033	Vano 1	Arriba
1.54	Flexo-Compresión	016	Vano 2	Abajo
1.53	Flexo-Compresión	018	Vano 3	Abajo
1.53	Flexo-Compresión	08	Vano 3	Abajo
1.53	Flexo-Compresión	09	Vano 4	Arriba
1.52	Flexo-Compresión	018	Vano 4	Abajo
1.51	Flexo-Compresión	018	Vano 1	Arriba
1.50	Flexo-Compresión	016	Vano 2	Arriba
1.49	Flexo-Compresión	011	Vano 4	Arriba
1.49	Flexo-Compresión	028	Vano 4	Abajo
1.49	Flexo-Compresión	04	Vano 4	Arriba
1.49	Flexo-Compresión	05	Vano 4	Arriba
1.48	Flexo-Compresión	01	Vano 1	Arriba
1.48	Flexo-Compresión	013	Vano 3	Arriba
1.47	Flexo-Compresión	035	Vano 4	Abajo

1.45	Flexo-Compresión	08	Vano 4	Abajo
1.45	Flexo-Compresión	015	Vano 4	Abajo
1.45	Flexo-Compresión	018	Vano 4	Arriba
1.43	Flexo-Compresión	019	Vano 4	Arriba
1.42	Flexo-Compresión	021	Vano 5	Arriba
1.42	Flexo-Compresión	010	Vano 2	Abajo
1.42	Flexo-Compresión	034	Vano 4	Arriba
1.42	Flexo-Compresión	011	Vano 4	Abajo
1.40	Flexo-Compresión	06	Vano 3	Arriba
1.40	Flexo-Compresión	05	Vano 4	Abajo
1.40	Flexo-Compresión	04	Vano 1	Arriba
1.40	Flexo-Compresión	020	Vano 4	Arriba
1.40	Flexo-Compresión	09	Vano 3	Arriba
1.40	Flexo-Compresión	09	Vano 4	Abajo
1.39	Flexo-Compresión	01	Vano 5	Abajo
1.36	Flexo-Compresión	019	Vano 4	Abajo
1.36	Flexo-Compresión	034	Vano 4	Abajo
1.34	Flexo-Compresión	035	Vano 4	Arriba
1.33	Flexo-Compresión	04	Vano 4	Abajo
1.32	Flexo-Compresión	023	Vano 4	Arriba
1.32	Flexo-Compresión	032	Vano 1	Arriba
1.32	Flexo-Compresión	021	Vano 5	Abajo
1.30	Flexo-Compresión	09	Vano 3	Abajo

1.29	Flexo-Compresión	01 Vano 5 Arriba
1.29	Flexo-Compresión	016 Vano 4 Arriba
1.27	Flexo-Compresión	03 Vano 4 Abajo
1.27	Flexo-Compresión	013 Vano 4 Abajo
1.26	Flexo-Compresión	013 Vano 4 Arriba
1.24	Flexo-Compresión	010 Vano 2 Arriba
1.24	Flexo-Compresión	016 Vano 3 Arriba
1.24	Flexo-Compresión	013 Vano 3 Abajo
1.21	Flexo-Compresión	023 Vano 4 Abajo
1.21	Flexo-Compresión	015 Vano 5 Arriba
1.21	Flexo-Compresión	024 Vano 5 Abajo
1.18	Flexo-Compresión	024 Vano 5 Arriba
1.16	Flexo-Compresión	015 Vano 5 Abajo
1.16	Flexo-Compresión	016 Vano 1 Arriba
1.15	Flexo-Compresión	06 Vano 2 Arriba
1.15	Flexo-Compresión	022 Vano 5 Arriba
1.13	Flexo-Compresión	020 Vano 4 Abajo
1.12	Flexo-Compresión	022 Vano 5 Abajo
1.09	Flexo-Compresión	027 Vano 5 Arriba
1.09	Flexo-Compresión	016 Vano 4 Abajo
1.06	Flexo-Compresión	016 Vano 3 Abajo
1.04	Flexo-Compresión	014 Vano 2 Abajo
1.04	Flexo-Compresión	014 Vano 3 Arriba

- 1.01 Flexo-Compresión 010 Vano 4 Arriba  
1.01 Flexo-Compresión 010 Vano 3 Arriba

## 5.2. INDICES DE SOBRE-ESFUERZO VIGAS

Indice	item	Elemento
4.77	Momento Negativo	204/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (19.9cm <sup>2</sup> )
4.75	Momento Negativo	2016/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (19.8cm <sup>2</sup> )
4.68	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (19.5cm <sup>2</sup> )
4.64	Momento Negativo	208/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (19.4cm <sup>2</sup> )
4.60	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (19.2cm <sup>2</sup> )
4.51	Momento Negativo	3016/PISO 3 Vano 4 Sec. 10 (16.6cm <sup>2</sup> )
4.31	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (15.4cm <sup>2</sup> )
4.27	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 4 Sec. 10 (15.2cm <sup>2</sup> )
4.27	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 4 Sec. 10 (15.1cm <sup>2</sup> )
4.22	Momento Negativo	301/PISO 3 Vano 4 Sec. 10 (14.8cm <sup>2</sup> )
4.20	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (14.7cm <sup>2</sup> )
4.19	Momento Negativo	304/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (14.7cm <sup>2</sup> )
4.19	Momento Positivo	208/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (16.5cm <sup>2</sup> )
4.17	Momento Negativo	206/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (14.6cm <sup>2</sup> )
4.17	Momento Negativo	306/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (14.6cm <sup>2</sup> )
4.12	Momento Negativo	3010/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (14.2cm <sup>2</sup> )
4.09	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 5 Sec. 0 (14.1cm <sup>2</sup> )
4.09	Momento Negativo	2016/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (14.1cm <sup>2</sup> )
4.09	Momento Negativo	306/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (14.1cm <sup>2</sup> )
4.05	Momento Negativo	3010/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (13.9cm <sup>2</sup> )

3.99	Momento Negativo	305/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (13.5cm2)
3.96	Momento Negativo	206/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (13.4cm2)
3.96	Momento Negativo	2010/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (13.3cm2)
3.94	Momento Negativo	4013/PISO 4 Vano 4 Sec. 10 (13.2cm2)
3.91	Momento Negativo	206/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (13.1cm2)
3.89	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 5 Sec. 10 (13.0cm2)
3.89	Momento Negativo	4016/PISO 4 Vano 4 Sec. 10 (12.9cm2)
3.88	Momento Negativo	306/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (12.9cm2)
3.87	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (12.8cm2)
3.86	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 5 Sec. 10 (12.8cm2)
3.85	Momento Negativo	306/PISO 3 Vano 4 Sec. 10 (12.8cm2)
3.82	Momento Negativo	204/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (12.6cm2)
3.81	Momento Negativo	306/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (12.5cm2)
3.80	Momento Negativo	406/PISO 4 Vano 1 Sec. 0 (12.4cm2)
3.77	Momento Negativo	206/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (12.3cm2)
3.77	Momento Negativo	306/PISO 3 Vano 4 Sec. 0 (12.3cm2)
3.77	Momento Negativo	206/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (12.3cm2)
3.75	Momento Negativo	3016/PISO 3 Vano 4 Sec. 0 (12.2cm2)
3.73	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (12.1cm2)
3.71	Momento Negativo	2016/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (12.0cm2)
3.70	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (11.9cm2)
3.70	Momento Negativo	404/PISO 4 Vano 1 Sec. 0 (11.9cm2)
3.68	Momento Negativo	206/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (11.8cm2)

3.68	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (11.8cm <sup>2</sup> )
3.67	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (11.7cm <sup>2</sup> )
3.67	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (11.7cm <sup>2</sup> )
3.66	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (11.7cm <sup>2</sup> )
3.66	Momento Negativo	2016/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (11.7cm <sup>2</sup> )
3.66	Momento Negativo	4014/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (11.7cm <sup>2</sup> )
3.65	Momento Negativo	304/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (11.6cm <sup>2</sup> )
3.62	Momento Negativo	3016/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (11.5cm <sup>2</sup> )
3.61	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 5 Sec. 0 (11.4cm <sup>2</sup> )
3.59	Momento Negativo	207/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (11.3cm <sup>2</sup> )
3.59	Momento Negativo	3010/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (11.3cm <sup>2</sup> )
3.59	Momento Negativo	204/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (11.3cm <sup>2</sup> )
3.58	Momento Negativo	304/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (11.3cm <sup>2</sup> )
3.56	Momento Negativo	405/PISO 4 Vano 1 Sec. 0 (11.2cm <sup>2</sup> )
3.56	Momento Negativo	3016/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (11.2cm <sup>2</sup> )
3.56	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (11.1cm <sup>2</sup> )
3.55	Momento Negativo	206/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (11.1cm <sup>2</sup> )
3.54	Momento Negativo	206/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (11.0cm <sup>2</sup> )
3.53	Momento Positivo	3010/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (11.0cm <sup>2</sup> )
3.52	Momento Negativo	202/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (10.9cm <sup>2</sup> )
3.49	Momento Negativo	406/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (10.8cm <sup>2</sup> )
3.48	Momento Negativo	2010/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (10.7cm <sup>2</sup> )
3.47	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 4 Sec. 0 (10.7cm <sup>2</sup> )

3.46	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (10.6cm2)
3.45	Momento Negativo	302/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (10.6cm2)
3.44	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (10.5cm2)
3.43	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 4 Sec. 0 (10.5cm2)
3.43	Momento Positivo	2010/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (10.4cm2)
3.41	Momento Negativo	302/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (10.4cm2)
3.40	Momento Negativo	4014/PISO 4 Vano 5 Sec. 10 (10.3cm2)
3.40	Momento Negativo	4014/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (10.3cm2)
3.40	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (10.3cm2)
3.39	Momento Negativo	5013/PISO 5 Vano 4 Sec. 10 (10.3cm2)
3.39	Momento Negativo	304/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (10.2cm2)
3.39	Momento Negativo	309/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (10.2cm2)
3.39	Momento Negativo	307/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (10.2cm2)
3.38	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 4 Sec. 0 (10.2cm2)
3.37	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 5 Sec. 0 (10.1cm2)
3.36	Momento Negativo	307/PISO 3 Vano 5 Sec. 10 (10.1cm2)
3.35	Momento Negativo	401/PISO 4 Vano 4 Sec. 10 (10.1cm2)
3.35	Momento Negativo	204/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (10.0cm2)
3.34	Momento Negativo	307/PISO 3 Vano 4 Sec. 10 (10.0cm2)
3.34	Momento Negativo	406/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (10.0cm2)
3.34	Momento Negativo	406/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (10.0cm2)
3.33	Momento Negativo	307/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (9.9cm2)
3.32	Momento Negativo	306/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (9.9cm2)

3.32	Momento Negativo	207/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (9.9cm <sup>2</sup> )
3.32	Momento Negativo	306/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (9.9cm <sup>2</sup> )
3.32	Momento Negativo	301/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (9.8cm <sup>2</sup> )
3.31	Momento Negativo	304/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (9.8cm <sup>2</sup> )
3.31	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (9.8cm <sup>2</sup> )
3.30	Momento Negativo	301/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (9.8cm <sup>2</sup> )
3.29	Momento Negativo	202/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (9.7cm <sup>2</sup> )
3.28	Momento Negativo	202/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (9.7cm <sup>2</sup> )
3.28	Momento Negativo	207/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (9.7cm <sup>2</sup> )
3.28	Momento Positivo	3010/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (9.7cm <sup>2</sup> )
3.27	Momento Positivo	3010/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (9.6cm <sup>2</sup> )
3.26	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (9.5cm <sup>2</sup> )
3.25	Momento Negativo	506/PISO 5 Vano 1 Sec. 0 (9.5cm <sup>2</sup> )
3.24	Momento Positivo	208/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (9.5cm <sup>2</sup> )
3.24	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (9.4cm <sup>2</sup> )
3.23	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (9.4cm <sup>2</sup> )
3.22	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (9.3cm <sup>2</sup> )
3.22	Momento Negativo	302/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (9.3cm <sup>2</sup> )
3.21	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (9.3cm <sup>2</sup> )
3.21	Momento Negativo	202/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (9.3cm <sup>2</sup> )
3.20	Momento Negativo	4016/PISO 4 Vano 2 Sec. 0 (9.3cm <sup>2</sup> )
3.20	Momento Negativo	4013/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (9.3cm <sup>2</sup> )
3.20	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 4 Sec. 10 (9.3cm <sup>2</sup> )

3.20	Momento Negativo	2010/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (9.2cm2)
3.18	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (9.2cm2)
3.18	Momento Positivo	207/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (9.2cm2)
3.17	Momento Negativo	4016/PISO 4 Vano 4 Sec. 0 (9.1cm2)
3.16	Momento Negativo	4016/PISO 4 Vano 1 Sec. 10 (9.1cm2)
3.15	Momento Negativo	4010/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (9.0cm2)
3.15	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (9.0cm2)
3.15	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (9.0cm2)
3.14	Momento Positivo	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (8.9cm2)
3.14	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (8.9cm2)
3.12	Momento Negativo	2016/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (8.8cm2)
3.12	Momento Negativo	4018/PISO 4 Vano 4 Sec. 10 (8.8cm2)
3.11	Momento Negativo	4014/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (8.8cm2)
3.10	Momento Negativo	4010/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (8.8cm2)
3.09	Momento Negativo	309/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (8.7cm2)
3.09	Momento Negativo	2016/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (8.7cm2)
3.09	Momento Negativo	404/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (8.7cm2)
3.07	Momento Negativo	407/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (8.6cm2)
3.07	Momento Negativo	4014/PISO 4 Vano 4 Sec. 0 (8.6cm2)
3.07	Momento Negativo	3016/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (8.6cm2)
3.07	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (8.6cm2)
3.06	Momento Negativo	302/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (8.5cm2)
3.05	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 5 Sec. 0 (8.5cm2)

3.04	Momento Negativo	3016/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (8.5cm2)
3.04	Momento Negativo	505/PISO 5 Vano 1 Sec. 0 (8.4cm2)
3.04	Momento Positivo	2018/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (10.5cm2)
3.03	Momento Negativo	207/PISO 2 Vano 5 Sec. 10 (8.4cm2)
3.02	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (8.3cm2)
3.01	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (8.3cm2)
3.01	Momento Negativo	208/PISO 2 Vano 1 Sec. 2 (12.6cm2)
3.00	Momento Negativo	307/PISO 3 Vano 5 Sec. 0 (8.2cm2)
3.00	Momento Negativo	203/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (8.2cm2)
2.99	Momento Negativo	406/PISO 4 Vano 1 Sec. 10 (8.2cm2)
2.99	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (8.2cm2)
2.98	Momento Negativo	307/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (8.1cm2)
2.98	Momento Negativo	407/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (8.1cm2)
2.98	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (8.1cm2)
2.98	Momento Negativo	5014/PISO 5 Vano 3 Sec. 0 (8.1cm2)
2.98	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 5 Sec. 10 (8.1cm2)
2.98	Momento Positivo	2010/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (8.1cm2)
2.97	Momento Negativo	207/PISO 2 Vano 5 Sec. 0 (8.1cm2)
2.97	Momento Negativo	304/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (8.1cm2)
2.97	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (8.1cm2)
2.96	Momento Negativo	407/PISO 4 Vano 4 Sec. 10 (8.0cm2)
2.96	Momento Negativo	2012/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (8.0cm2)
2.96	Momento Negativo	3016/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (8.0cm2)

2.96	Momento Negativo	406/PISO 4 Vano 4 Sec. 0 (8.0cm <sup>2</sup> )
2.95	Momento Negativo	305/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (5.9cm <sup>2</sup> )
2.95	Momento Negativo	506/PISO 5 Vano 2 Sec. 10 (8.0cm <sup>2</sup> )
2.95	Momento Negativo	301/PISO 3 Vano 4 Sec. 0 (8.0cm <sup>2</sup> )
2.95	Momento Negativo	402/PISO 4 Vano 1 Sec. 0 (8.0cm <sup>2</sup> )
2.94	Momento Negativo	204/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (7.9cm <sup>2</sup> )
2.93	Momento Negativo	5014/PISO 5 Vano 2 Sec. 10 (7.9cm <sup>2</sup> )
2.93	Momento Negativo	209/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (7.9cm <sup>2</sup> )
2.91	Momento Negativo	2016/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (7.8cm <sup>2</sup> )
2.91	Momento Positivo	204/PISO 2 Vano 1 Sec. 5 (7.7cm <sup>2</sup> )
2.90	Momento Negativo	209/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (7.7cm <sup>2</sup> )
2.90	Momento Negativo	301/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (7.7cm <sup>2</sup> )
2.87	Momento Positivo	301/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (7.6cm <sup>2</sup> )
2.87	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (7.6cm <sup>2</sup> )
2.87	Momento Negativo	301/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (7.6cm <sup>2</sup> )
2.86	Momento Negativo	4014/PISO 4 Vano 5 Sec. 0 (7.5cm <sup>2</sup> )
2.86	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (7.5cm <sup>2</sup> )
2.86	Momento Positivo	208/PISO 2 Vano 1 Sec. 2 (11.0cm <sup>2</sup> )
2.85	Momento Negativo	404/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (7.5cm <sup>2</sup> )
2.84	Momento Negativo	207/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (7.4cm <sup>2</sup> )
2.84	Momento Negativo	4013/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (7.4cm <sup>2</sup> )
2.83	Momento Negativo	207/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (7.4cm <sup>2</sup> )
2.82	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (7.3cm <sup>2</sup> )

2.82	Momento Negativo	4013/PISO 4 Vano 4 Sec. 0 (7.3cm2)
2.82	Momento Negativo	204/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (7.3cm2)
2.82	Momento Negativo	207/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (7.3cm2)
2.81	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (7.3cm2)
2.81	Momento Negativo	4014/PISO 4 Vano 1 Sec. 0 (7.3cm2)
2.81	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (7.3cm2)
2.80	Momento Negativo	409/PISO 4 Vano 1 Sec. 10 (7.3cm2)
2.80	Momento Negativo	406/PISO 4 Vano 2 Sec. 0 (7.2cm2)
2.80	Momento Negativo	504/PISO 5 Vano 1 Sec. 0 (7.2cm2)
2.78	Momento Positivo	307/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (7.1cm2)
2.77	Momento Negativo	4014/PISO 4 Vano 4 Sec. 10 (7.1cm2)
2.77	Momento Negativo	203/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (5.2cm2)
2.76	Momento Negativo	506/PISO 5 Vano 3 Sec. 0 (7.0cm2)
2.76	Momento Negativo	5013/PISO 5 Vano 3 Sec. 0 (7.0cm2)
2.75	Momento Negativo	4010/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (7.0cm2)
2.75	Momento Negativo	5014/PISO 5 Vano 5 Sec. 10 (7.0cm2)
2.73	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (6.9cm2)
2.73	Momento Negativo	401/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (6.9cm2)
2.73	Momento Negativo	402/PISO 4 Vano 1 Sec. 10 (6.9cm2)
2.73	Momento Negativo	404/PISO 4 Vano 1 Sec. 10 (6.9cm2)
2.70	Momento Negativo	409/PISO 4 Vano 2 Sec. 0 (6.7cm2)
2.70	Momento Negativo	4016/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (6.7cm2)
2.69	Momento Negativo	208/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (6.7cm2)

2.69	Momento Negativo	2015/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (6.7cm2)
2.68	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (6.6cm2)
2.67	Momento Negativo	4016/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (6.6cm2)
2.65	Momento Negativo	4016/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (6.5cm2)
2.65	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (6.5cm2)
2.65	Momento Negativo	5016/PISO 5 Vano 4 Sec. 10 (6.5cm2)
2.64	Momento Negativo	3010/PISO 3 Vano 2 Sec. 8 (10.0cm2)
2.64	Momento Negativo	202/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (6.4cm2)
2.63	Momento Negativo	405/PISO 4 Vano 1 Sec. 10 (4.7cm2)
2.63	Momento Negativo	4013/PISO 4 Vano 1 Sec. 0 (6.4cm2)
2.62	Momento Negativo	506/PISO 5 Vano 1 Sec. 10 (6.3cm2)
2.60	Momento Negativo	2010/PISO 2 Vano 3 Sec. 8 (9.6cm2)
2.59	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 6 Sec. 0 (6.2cm2)
2.59	Momento Positivo	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (6.2cm2)
2.59	Momento Negativo	3015/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (6.2cm2)
2.59	Momento Negativo	4013/PISO 4 Vano 5 Sec. 0 (6.2cm2)
2.58	Momento Negativo	506/PISO 5 Vano 3 Sec. 10 (6.1cm2)
2.57	Momento Negativo	302/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (6.1cm2)
2.57	Momento Negativo	507/PISO 5 Vano 2 Sec. 10 (6.1cm2)
2.57	Momento Negativo	5014/PISO 5 Vano 4 Sec. 0 (6.1cm2)
2.57	Momento Negativo	401/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (6.1cm2)
2.56	Momento Positivo	4010/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (6.1cm2)
2.56	Momento Negativo	507/PISO 5 Vano 3 Sec. 0 (6.1cm2)

2.54	Momento Positivo	201/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (7.6cm2)
2.54	Momento Positivo	2013/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (5.9cm2)
2.50	Momento Negativo	3012/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (5.8cm2)
2.49	Momento Positivo	3010/PISO 3 Vano 2 Sec. 8 (8.3cm2)
2.49	Momento Negativo	406/PISO 4 Vano 4 Sec. 10 (5.7cm2)
2.49	Momento Negativo	504/PISO 5 Vano 2 Sec. 10 (5.7cm2)
2.48	Momento Positivo	204/PISO 2 Vano 1 Sec. 3 (7.7cm2)
2.47	Momento Negativo	2018/PISO 2 Vano 4 Sec. 8 (11.1cm2)
2.47	Momento Positivo	3018/PISO 3 Vano 4 Sec. 10 (5.6cm2)
2.47	Momento Negativo	402/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (5.6cm2)
2.47	Momento Negativo	2011/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (5.6cm2)
2.46	Momento Negativo	5014/PISO 5 Vano 3 Sec. 10 (5.6cm2)
2.46	Momento Negativo	202/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (5.6cm2)
2.46	Momento Negativo	402/PISO 4 Vano 2 Sec. 10 (5.6cm2)
2.45	Momento Negativo	302/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (5.5cm2)
2.45	Momento Positivo	301/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (5.5cm2)
2.44	Momento Positivo	2010/PISO 2 Vano 3 Sec. 8 (7.9cm2)
2.44	Momento Negativo	307/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (5.5cm2)
2.44	Momento Negativo	401/PISO 4 Vano 4 Sec. 0 (5.5cm2)
2.42	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (5.4cm2)
2.42	Momento Positivo	2018/PISO 2 Vano 4 Sec. 8 (7.0cm2)
2.42	Momento Negativo	4018/PISO 4 Vano 4 Sec. 0 (5.4cm2)
2.41	Momento Negativo	507/PISO 5 Vano 4 Sec. 10 (5.4cm2)

2.41	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 6 Sec. 10 (5.3cm2)
2.41	Momento Negativo	404/PISO 4 Vano 2 Sec. 0 (5.3cm2)
2.40	Momento Negativo	505/PISO 5 Vano 1 Sec. 10 (3.9cm2)
2.39	Momento Negativo	5013/PISO 5 Vano 3 Sec. 10 (5.3cm2)
2.38	Momento Positivo	307/PISO 3 Vano 5 Sec. 10 (5.2cm2)
2.38	Momento Positivo	4010/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (5.2cm2)
2.37	Momento Negativo	309/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (5.2cm2)
2.37	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 5 Sec. 10 (5.1cm2)
2.37	Momento Negativo	401/PISO 4 Vano 2 Sec. 0 (5.1cm2)
2.36	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 4 Sec. 8 (10.5cm2)
2.35	Momento Negativo	2010/PISO 2 Vano 5 Sec. 10 (5.0cm2)
2.34	Momento Negativo	2015/PISO 2 Vano 2 Sec. 10 (5.0cm2)
2.33	Momento Negativo	401/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (5.0cm2)
2.33	Momento Negativo	407/PISO 4 Vano 2 Sec. 0 (5.0cm2)
2.32	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (4.9cm2)
2.32	Momento Positivo	206/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (4.9cm2)
2.32	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 2 (8.2cm2)
2.30	Momento Positivo	3013/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (4.8cm2)
2.30	Momento Negativo	3015/PISO 3 Vano 2 Sec. 10 (4.8cm2)
2.29	Momento Negativo	3010/PISO 3 Vano 3 Sec. 2 (9.2cm2)
2.29	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (4.8cm2)
2.29	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 6 Sec. 0 (4.8cm2)
2.29	Cortante	207/PISO 2 Vano 1 Sec. 10 (15.9Ton)

2.29	Momento Negativo	5014/PISO 5 Vano 1 Sec. 0 (4.8cm2)
2.29	Momento Negativo	5014/PISO 5 Vano 4 Sec. 10 (4.8cm2)
2.28	Momento Negativo	5014/PISO 5 Vano 5 Sec. 0 (4.7cm2)
2.28	Momento Negativo	3015/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (4.7cm2)
2.28	Cortante	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 7 (15.7Ton)
2.28	Momento Negativo	2013/PISO 2 Vano 6 Sec. 10 (4.7cm2)
2.27	Momento Positivo	3010/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (4.7cm2)
2.27	Momento Positivo	309/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (4.7cm2)
2.27	Momento Negativo	502/PISO 5 Vano 1 Sec. 10 (4.7cm2)
2.27	Momento Negativo	407/PISO 4 Vano 5 Sec. 0 (4.7cm2)
2.27	Momento Positivo	4010/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (4.7cm2)
2.26	Momento Positivo	207/PISO 2 Vano 5 Sec. 10 (4.6cm2)
2.26	Momento Negativo	404/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (4.6cm2)
2.26	Cortante	207/PISO 2 Vano 1 Sec. 8 (15.6Ton)
2.26	Momento Negativo	2010/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (4.6cm2)
2.26	Momento Positivo	306/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (4.6cm2)
2.25	Momento Negativo	3013/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (4.6cm2)
2.25	Cortante	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (15.4Ton)
2.25	Cortante	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 6 (15.4Ton)
2.24	Momento Negativo	402/PISO 4 Vano 3 Sec. 10 (4.5cm2)
2.23	Momento Negativo	2017/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (4.5cm2)
2.23	Momento Negativo	504/PISO 5 Vano 1 Sec. 10 (4.5cm2)
2.23	Momento Positivo	2018/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (4.5cm2)

2.22	Cortante	207/PISO 2 Vano 1 Sec. 6 (15.1Ton)
2.22	Cortante	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 2 (15.0Ton)
2.22	Momento Negativo	5013/PISO 5 Vano 4 Sec. 0 (4.4cm <sup>2</sup> )
2.21	Momento Negativo	3010/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (4.4cm <sup>2</sup> )
2.21	Momento Negativo	2014/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (4.4cm <sup>2</sup> )
2.20	Momento Positivo	306/PISO 3 Vano 3 Sec. 10 (4.4cm <sup>2</sup> )
2.19	Momento Negativo	407/PISO 4 Vano 1 Sec. 0 (4.3cm <sup>2</sup> )
2.19	Momento Negativo	502/PISO 5 Vano 1 Sec. 0 (4.3cm <sup>2</sup> )
2.18	Momento Negativo	506/PISO 5 Vano 2 Sec. 0 (4.3cm <sup>2</sup> )
2.18	Momento Negativo	501/PISO 5 Vano 3 Sec. 10 (4.3cm <sup>2</sup> )
2.18	Momento Negativo	3018/PISO 3 Vano 4 Sec. 8 (9.2cm <sup>2</sup> )
2.18	Momento Positivo	401/PISO 4 Vano 3 Sec. 0 (4.2cm <sup>2</sup> )
2.17	Momento Positivo	201/PISO 2 Vano 4 Sec. 8 (5.2cm <sup>2</sup> )
2.17	Momento Positivo	3010/PISO 3 Vano 3 Sec. 2 (6.9cm <sup>2</sup> )
2.17	Momento Positivo	2010/PISO 2 Vano 4 Sec. 10 (4.2cm <sup>2</sup> )
2.17	Momento Positivo	2010/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (4.2cm <sup>2</sup> )
2.16	Momento Positivo	309/PISO 3 Vano 1 Sec. 0 (4.2cm <sup>2</sup> )
2.14	Momento Negativo	4012/PISO 4 Vano 1 Sec. 0 (4.1cm <sup>2</sup> )
2.14	Momento Negativo	307/PISO 3 Vano 1 Sec. 2 (6.0cm <sup>2</sup> )
2.13	Momento Negativo	2010/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (4.0cm <sup>2</sup> )
2.13	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 1 Sec. 10 (4.0cm <sup>2</sup> )
2.12	Momento Positivo	2016/PISO 2 Vano 4 Sec. 9 (6.3cm <sup>2</sup> )
2.12	Momento Negativo	2016/PISO 2 Vano 4 Sec. 8 (10.2cm <sup>2</sup> )

2.11	Momento Positivo	3010/PISO 3 Vano 3 Sec. 8 (6.7cm2)
2.11	Momento Negativo	201/PISO 2 Vano 3 Sec. 8 (7.4cm2)
2.11	Cortante	301/PISO 3 Vano 3 Sec. 7 (13.7Ton)
2.11	Momento Negativo	504/PISO 5 Vano 2 Sec. 0 (3.9cm2)
2.10	Momento Negativo	209/PISO 2 Vano 1 Sec. 0 (3.9cm2)
2.09	Momento Negativo	301/PISO 3 Vano 4 Sec. 8 (8.8cm2)
2.08	Cortante	301/PISO 3 Vano 3 Sec. 0 (13.4Ton)
2.08	Cortante	301/PISO 3 Vano 3 Sec. 6 (13.3Ton)
2.08	Momento Negativo	509/PISO 5 Vano 2 Sec. 0 (3.8cm2)
2.08	Momento Negativo	507/PISO 5 Vano 2 Sec. 0 (3.8cm2)
2.08	Momento Negativo	2015/PISO 2 Vano 3 Sec. 0 (3.8cm2)
2.07	Momento Positivo	206/PISO 2 Vano 3 Sec. 10 (3.8cm2)
2.07	Momento Positivo	2015/PISO 2 Vano 2 Sec. 0 (3.8cm2)
2.07	Momento Positivo	2018/PISO 2 Vano 4 Sec. 0 (3.7cm2)
2.07	Momento Positivo	2016/PISO 2 Vano 4 Sec. 8 (4.0cm2)
2.06	Momento Negativo	4013/PISO 4 Vano 6 Sec. 10 (3.7cm2)
2.06	Momento Negativo	407/PISO 4 Vano 5 Sec. 10 (3.7cm2)
2.06	Momento Negativo	3014/PISO 3 Vano 2 Sec. 0 (3.7cm2)
2.05	Momento Positivo	2010/PISO 2 Vano 4 Sec. 2 (5.9cm2)
2.05	Momento Negativo	301/PISO 3 Vano 3 Sec. 2 (6.6cm2)
2.05	Momento Positivo	207/PISO 2 Vano 1 Sec. 2 (6.3cm2)